



Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Garde côtière
canadienne

Canadian
Coast Guard

PUBLICATION DES AVIS AUX NAVIGATEURS ÉDITION DE L'OUEST

ÉDITION MENSUELLE N^o 3
27 Mars, 2015



Sécurité d'abord, Service constant

Publiée mensuellement par la
GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
www.notmar.gc.ca/abonner

SOMMAIRE

	Page
Partie 1 Renseignements généraux et sur la sécurité.....	1 - 3
Partie 2 Corrections aux cartes	4 - 10
Partie 3 Corrections aux Aides radio à la navigation maritime.....	N/A
Partie 4 Corrections aux Instructions et aux Guides nautiques	N/A
Partie 5 Corrections aux Livres des feux, des bouées et des signaux de brume	13

Programmes Garde côtière canadienne
Aides à la navigation et Voies navigables

NOTES EXPLICATIVES.

Les positions géographiques correspondent directement aux graduations de la carte à la plus grande échelle, sauf s'il y a indication contraire.

Les relèvements sont des relèvements vrais comptés dans le sens des aiguilles d'une montre, de 000° (Nord) à 359°. Les relèvements des feux sont donnés du large.

La visibilité des feux est celle qui existe par temps clair.

Les profondeurs - Les unités utilisées pour les sondes (mètres, brasses ou pieds) sont indiquées dans le titre de la carte.

Les élévations sont rapportées au niveau de la Haute Mer Supérieure Grandes Marées, sauf s'il y a indication contraire.

Les distances peuvent être calculées de la façon suivante:

1 mille marin	= 1 852 mètres (6,076.1 pieds).
1 mille terrestre	= 1 609.3 mètres (5,280 pieds).
1 mètre	= 3.28 pieds.

Les avis temporaires & préliminaires sont identifiés par un (T) ou un (P) dans la partie 1. Prière de noter que les cartes marines ne sont pas corrigées par le Service Hydrographique du Canada pour ce qui est des Avis temporaires et préliminaires. Il est recommandé que les navigateurs cartographient ces modifications en utilisant un crayon. La liste des cartes touchées par des Avis temporaires et préliminaires est révisée et promulguée tous les trois mois dans la partie 1 de l'Édition mensuelle.

Veillez prendre note qu'en plus des modifications temporaires et préliminaires annoncées dans les Avis (T) et (P), il y a quelques changements permanents apportés aux aides à la navigation qui ont été annoncés dans des Avis aux navigateurs préliminaires en attendant que les cartes soient mises à jour pour une nouvelle édition.

Rapport d'informations maritimes et formule de suggestion.

Les navigateurs sont priés d'aviser l'administration en cause de la découverte de danger ou apparence de danger à la navigation, des changements observés dans les aides à la navigation, ou des corrections à apporter aux publications. Ces communications peuvent être faites en utilisant le formulaire *Rapport d'informations maritimes et formule de suggestion* inséré à la dernière page de chacune des éditions mensuelles des *Avis aux navigateurs*.

Service hydrographique du Canada. Information publiée dans la Partie 2 des Avis aux navigateurs.

Les navigateurs sont avisés que seuls les changements les plus importants ayant une incidence directe sur la sécurité à la navigation sont publiés dans la Partie 2 – Corrections aux cartes. Cette limite est nécessaire pour veiller à ce que les cartes demeurent claires et faciles à lire. De ce fait, les navigateurs peuvent observer de légères différences de nature non essentielle en ce qui a trait aux renseignements qui se trouvent dans les publications officielles. Par exemple, une petite modification de la portée nominale ou de la hauteur d'un feu peut ne pas avoir fait l'objet d'une correction cartographique dans les *Avis aux navigateurs*, mais peut avoir été apportée dans le *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*.

En cas de divergence entre les renseignements relatifs aux aides à la navigation fournis sur les cartes du SHC et la publication des *Livre des feux, des bouées et des signaux de brume*, cette dernière doit être considérée comme contenant les renseignements les plus à jour.

Cartes marines et publications canadiennes - Veuillez consulter l'*Avis No 14 de l'Édition annuelle des Avis aux navigateurs Avril 2014* pour ce qui a trait aux cartes marines et publications canadiennes. La source d'approvisionnement ainsi que les prix en vigueur au moment de l'impression y sont mentionnés. Pour les dates d'édition courante des cartes se référer au site Web suivant.

<http://www.chs-shc.gc.ca/charts-cartes/paper-papier/index-fra.asp> .


NOTA: This publication is also available in English.

CORRECTIONS APPORTÉES AUX CARTES - PARTIE 2.

Les corrections apportées aux cartes marines seront énumérées dans l'ordre de numérotation des cartes. Chaque correction cartographique mentionnée ne concernera que la carte modifiée; les corrections apportées aux cartes d'intérêt connexe, s'il y en a, seront mentionnées dans les listes de corrections de ces autres cartes.

Les utilisateurs sont invités à consulter la carte 1, Symboles, abréviations et autres termes, du Service hydrographique du Canada pour en savoir plus sur la correction des cartes.

L'exemple suivant décrit les éléments que comprendra une correction typique selon la Partie 2.



La dernière correction est identifiée par **LN/D** ou **(L)** dernier **(N)**Avis aux **(M)**navigateurs / **D**ate. On exprime ce numéro soit dans l'ancien format des Avis (ex.: 594/99) ou dans le format jour-mois-année qui est la date reconnue comme la date de correction hebdomadaire de la carte présentée dans le diagramme ci-dessus sous l'item (8).

ÉDITION MENSUELLE DES AVIS AUX NAVIGATEURS.

ACCÈS WEB.

Nous offrons une fonction qui permet aux abonnés à notre service en ligne de recevoir la version électronique mensuelle intégrale des Avis aux navigateurs. Nous tenons également à encourager nos clients à visiter le site Web <http://www.notmar.gc.ca/abonner/> pour s'abonner à ce nouveau service.

Les utilisateurs qui souhaitent recevoir des mises à jour pour leurs cartes peuvent créer un « profil d'utilisateur » à partir du site Web.

<http://www.notmar.gc.ca/search/mycharts-eng.php?czoxOToibnRtPXN0ZXBfb25lJmxbmc9ZSI7> .

Cet attribut permet aux usagers d'enregistrer les cartes marines qu'ils possèdent.

Les personnes inscrites sont automatiquement avisées via un courriel lorsqu'un Avis aux navigateurs qui touche ses cartes est publié.

MISE EN GARDE AVIS À LA NAVIGATION (RADIODIFFUSÉS ET ÉCRITS).

La Garde côtière canadienne procède actuellement à de nombreux changements au système canadien d'aides à la navigation.

Ces changements sont transmis au public par la Garde côtière canadienne sous la forme d'Avis à la navigation radiodiffusés et écrits qui sont, à leur tour, suivis d'Avis aux navigateurs pour correction directe sur les cartes ou réimpressions/nouvelles éditions de cartes marines.

Les navigateurs sont priés de conserver tous les Avis à la navigation écrits pertinents jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou annulés par des Avis aux navigateurs correspondants ou que des cartes mises à jour soient rendues disponibles au public par le Service hydrographique du Canada (SHC).

Les Avis à la navigation écrite en vigueur sont disponibles sur le site de la Garde côtière canadienne à <http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/NOTSHIP>.

La Garde côtière canadienne et le Service hydrographique du Canada analysent conjointement l'impact de ces changements et préparent un plan d'action pour l'émission de cartes marines révisées.

Pour plus d'information, communiquer avec vos centres régionaux de diffusion des avis à la navigation (AVNAV).

Ouest

Pêches et Océans Canada
Garde côtière canadienne
Centre SCTM de Vancouver
2380 - 555, rue West Hastings
VANCOUVER, BC V6B 4N6

Téléphone: (604) 666-6011
Facsimilé: (604) 666-8453

Courriel: rmic-pacific@pac.dfo-mpo.gc.ca
Site Web: <http://www.ccg-gcc.gc.ca/f0003907>

* Pêches et Océans Canada
Garde côtière canadienne
Centre SCTM d'Iqaluit
Bureau des Avis à la navigation série « A » et série « H »
Case postale 189
IQALUIT, NU X0A 0H0

Téléphone: (867) 979-5269
Facsimilé: (867) 979-4264

Email: IQANORDREG@INNAV.GC.CA
Site Web: http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil_notship

* Services disponibles en français et en anglais.

INDEX

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - AVIS AU SUJET DES ANNEXES GRAPHIQUES DES CARTES MARINES SHC.....	1
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CORRECTIONS CUMULATIVES AUX CARTES.....	1
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - DATES DE L'ÉDITION COURANTE DES CARTES.....	1
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES DU TYPE IMPRESSION SUR DEMANDE - UTILISATION ET SOINS À APPORTER.....	1
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - TRANSPORTS CANADA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION - SÉVCM.....	2
MISE À JOUR DU REGROUPEMENT DES CENTRES DES SERVICES DE COMMUNICATION ET DE TRAFIC MARITIMES (SCTM)	2
*301 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES ÉLECTRONIQUES DE NAVIGATION	2
*302 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES MARINES.....	2
*309 TRANSPORT CANADA - BULLETINS DE LA SÉCURITÉ DES NAVIRES.....	3
*317 PUBLICATIONS DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - NOUVELLE ÉDITION DE L'ÉDITION ANNUELLE DES AVIS AUX NAVIGATEURS – 2015.....	3
*318 STUART LAKE – BOUÉE NON LUMINEUSES MOUILLÉES.....	3

INDEX NUMÉRIQUE DES CARTES CANADIENNES EN CAUSE

No de la carte	Page	No de la carte	Page	No de la carte	Page
3080	3, 4				
3313	4				
3442	4				
3462	4				
3463	4				
3475	4				
3478	5				
3490	5				
3491	5				
3546	5				
3675	5				
3724	6				
3742	6				
3909	6,7,8,9				
3956	9				
3957	9				
3960	9, 10				
4957	2				
6425	10				

PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - AVIS AU SUJET DES ANNEXES GRAPHIQUES DES CARTES MARINES SHC.

Les annexes graphiques en couleurs Web sont mises gratuitement à disposition du navigateur. Étant donné la bonne qualité de la plupart des imprimantes, l'impression des annexes graphiques devrait être de bon niveau. Les annexes graphiques seront disponibles en temps réel et dans le monde entier.

Le SHC répondra volontiers à vos commentaires sur ce service que vous pourrez faire parvenir à shcinfo@dfo-mpo.gc.ca.

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CORRECTIONS CUMULATIVES AUX CARTES.

Le cumulatif des avis de corrections cartographiques est désormais accessible à <http://www.notmar.gc.ca/rechercher/notmar-fra.php>.

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - DATES DE L'ÉDITION COURANTE DES CARTES.

ÉDITIONS DES CARTES.

Les trois termes définis ci-dessous sont utilisés pour indiquer le genre de publication.

CARTE NOUVELLE - "NEWCHT".

La première publication d'une carte marine canadienne couvrant une zone qui n'avait pas encore été représentée à l'échelle indiquée ou couvrant une zone différente de celle couverte par une carte existante.

NOUVELLE ÉDITION - "NEWEDT".

Nouvelle édition d'une carte existante, contenant des modifications essentielles pour la navigation en plus de celles signalées dans les Avis aux navigateurs, et annulant par conséquent les éditions en service.

RÉIMPRESSIONS.

Un nouveau tirage de l'édition en vigueur d'une carte sur laquelle aucune modification importante pour la navigation n'a été incorporée à l'exception de celles diffusées préalablement dans les Avis aux navigateurs. Elle peut faire également l'objet de modifications provenant d'autres sources mais qui ne sont pas considérées comme essentielles à la navigation. Les tirages antérieurs de la même édition restent toujours en vigueur.

Les dates courantes d'édition des cartes peuvent être consultées à <http://www.chs-shc.gc.ca/charts-cartes/paper-papier/index-fra.asp>.

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES DU TYPE IMPRESSION SUR DEMANDE - UTILISATION ET SOINS À APPORTER.

Contexte.

Le Service hydrographique du Canada (SHC) met à la disposition du public des cartes marines comme moyen d'assurer une navigation sécuritaire tout en considérant les impératifs financiers. Par conséquent, le SHC poursuit l'extension de son portfolio de cartes à impression sur demande (ISD). Ces cartes sont facilement reconnaissables à leur papier plus blanc et à l'écusson coloré du Service hydrographique du Canada. Cette nouvelle technologie permet au SHC d'imprimer ses cartes de manière plus efficace, tout en améliorant le contenu grâce à la rapidité avec laquelle on peut ajouter de nouvelles et importantes informations. La technologie ISD permet d'offrir aux clients des cartes mises à jour et sans le cumul de corrections manuelles, ni d'annexes graphiques collées. De plus, cette technologie permet d'éviter l'épuisement de stock que l'on peut connaître avec la méthode d'impression lithographique et les méthodes d'entreposage conventionnelles. En cas d'urgence nationale, le SHC peut répondre adéquatement aux demandes des autorités en fournissant les meilleures informations disponibles et ce, en un minimum de temps.

Soins à apporter à votre carte ISD.

Le SHC conseille vivement à ses clients de traiter les cartes ISD avec plus de soin que les cartes lithographiques conventionnelles. N'utilisez que des crayons à mine HB et exercez une pression modérée lors de l'inscription d'information sur les cartes ISD. Des tests ont révélés que l'utilisation d'une gomme à effacer particulière (de couleur dorée et de forme cubique) était plus efficace que tout autre produit. Cette gomme est également efficace sur les cartes marines imprimées selon le procédé lithographique.

**Avis aux Navigateurs - Édition Mensuelle de l'Ouest
Édition 3/2015**

**PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ**

SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - TRANSPORTS CANADA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION - SÉVCM.

Nous informons les navigateurs que le SÉVCM (ECDIS) pourrait ne pas afficher certains hauts-fonds lorsqu'il est utilisé en mode « affichage de base » ou « standard ». La planification de route et les alertes pour ces hauts-fonds pourraient ne pas s'activer. Afin d'assurer une navigation sécuritaire et afin d'obtenir la confirmation que la route planifiée est libre de tout danger, les navigateurs devraient effectuer une inspection visuelle de la route planifiée et de tout écart par rapport à cette dernière, à l'aide du SÉVCM (ECDIS) configuré de manière à afficher « toutes les données ». Nous déconseillons aux navigateurs de se fier uniquement à la fonction de vérification de croisière automatisée.

MISE À JOUR DU REGROUPEMENT DES CENTRES DES SERVICES DE COMMUNICATION ET DE TRAFIC MARITIMES (SCTM)

La Garde côtière canadienne est à moderniser et regrouper les centres de ses Services de communication et de trafic maritimes. Les clients continueront de recevoir les services de haute qualité auxquels ils sont habitués.

Une fois le regroupement terminé, il y aura 12 centres des SCTM situés de manière stratégique partout au pays. Toute information additionnelle sur ce projet sera annoncée aux clients par tous les moyens disponibles.

Région de l'Ouest

Le centre des SCTM de Tofino sera regroupé avec le centre de Prince Rupert à compter d'avril 2015.
Le centre des SCTM de Vancouver sera regroupé avec le centre de Victoria au printemps 2015
Le centre des SCTM de Comox sera regroupé avec le centre de Victoria à l'hiver et au printemps 2015

La nouvelle technologie se traduira par une efficacité accrue qui permettra au personnel de mieux se concentrer sur les services de sécurité qu'il fournit aux navigateurs. Les navigateurs sont invités à consulter tous les mois les Aides radio à la [navigation maritime \(ARNM\)](#) et la partie 3 des [avis aux navigateurs \(AVNAV\)](#) pour se tenir au courant et savoir si les coordonnées et l'horaire des radiodiffusions maritimes venaient à changer.

***301 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES ÉLECTRONIQUES DE NAVIGATION**

NOUVEAUX PRODUITS	
NUMERO CEN S-57	TITRE DE LA CARTE
CA473457	Slidre Fiord Beaching Area
CA473458	Slidre Fiord
CA473460	Resolute Passage
CA576464	Caribou Harbour
CA576465	Caribou Ferry Terminal/Terminal du traversier
CA576466	Wood Islands Ferry Terminal/Terminal du traversier

***302 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES MARINES**

CARTES	TITRE & MATIÈRES	ÉCHELLE	DATE D'ÉDITION	CAT#	PRIX
Nouvelle édition					
4957	Havre-Aubert	1:10000	02-JAN-2015	1	12.00

**Avis aux Navigateurs - Édition Mensuelle de l'Ouest
Édition 3/2015**

**PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SUR LA SÉCURITÉ**

***309 TRANSPORT CANADA - BULLETINS DE LA SÉCURITÉ DES NAVIRES.**

Ceci est pour vous informer qu'un nouveau Bulletin de la sécurité des navires a été récemment publié sur le site Web de Transports Canada à www.tc.gc.ca/bsn-ssb/.

Pour consulter ou télécharger le bulletin, s'il vous plaît cliquer sur le lien ci-dessous :

Bulletin No. 02/2015 - Raison pour laquelle vous devez consigner la façon dont vous installez, fixez et scellez les cloisons amovibles afin d'assurer leur étanchéité aux grains – BSN No 02/2015, SGDDI No : 10164030



Noter : Inscrivez-vous au bulletin électronique pour recevoir un avis par courriel chaque fois qu'un nouveau Bulletin de la sécurité des navires est publié sur notre site Web.

Contactez-nous au : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou 1-855-859-3123 (Sans frais).

***317 PUBLICATIONS DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - NOUVELLE ÉDITION DE L'ÉDITION ANNUELLE DES AVIS AUX NAVIGATEURS – 2015.**

L'édition 2015 de la publication de l'Édition Annuelle des Avis aux Navigateurs peut maintenant être téléchargée gratuitement à partir du site Web NOTMAR <http://notmar.gc.ca/go.php?doc=eng/services/annual/default-eng>

La version papier de cette publication n'est pas disponible, vous pouvez imprimer votre copie.

Les modifications apportées à cette publication sont publiées dans la partie 1 de l'édition mensuelle des Avis aux navigateurs (www.notmar.gc.ca). La copie en ligne est toujours à jour avec les derniers changements.

L'édition 2015 contient les mises à jour jusqu'au 31 décembre 2014. Elle remplace l'édition 2014.

***318 STUART LAKE – BOUÉE NON LUMINEUSES MOUILLÉES.**

Référence Carte: 3080

L'aide suivant a été mouillé:

Stuart Lake. Bouée conique plastique rouge T2 LF 6800 (54° 27' 50.58"N 124° 18' 56.22"W)

(P2014-081)

**Avis aux Navigateurs - Édition Mensuelle de l'Ouest
Édition 03/2015**

**PARTIE 2
CORRECTIONS AUX CARTES**

3080 - Stuart Lake - Sheet/Feuille 1 - Nouvelle édition - 03-AVR-1992 - NAD 1983

27-MARS-2015

LNMD. 06-NOV-1998

Porter une bouée conique de tribord rouge, marquée T2
(Voir la Carte n° 1, Qf)

54°27'49.6"N 124°18'53.5"W

(P2014081) MPO(6202955-01)

Porter une bouée hors position conique de tribord rouge, marquée T10/2
(Voir la carte n° 1, Qf,a)

54°38'31.0"N 124°58'48.0"W

(P2014082) MPO(6202955-02)

3313 - Captain Passage - Sheet/Feuille 10 - Nouvelle édition - 02-JANV-2009 - NAD 1983

20-MARS-2015

LNMD. 13-FÉVR-2015

Modifier QY pour lire FI marquée Priv vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570239

48°51'16.0"N 123°29'48.7"W

MPO(6202976-01)

3313 - Boundary Pass - Sheet/Feuille 24 - Nouvelle édition - 02-JANV-2009 - NAD 1983

20-MARS-2015

LNMD. 13-FÉVR-2015

Porter une roche à fleur d'eau au zéro des cartes
(Voir la carte n° 1, K12)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370368

48°45'47.4"N 122°52'55.4"W

MPO(6202974-01)

3442 - North Pender Island to/à Thetis Island - Nouvelle édition - 01-JUIL-2005 - NAD 1983

27-MARS-2015

LNMD. 15-AOÛT-2014

Porter un conduit sous-marin
(Voir la Carte n° 1, L41.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470005

joignant 48°53'17.4"N 123°29'39.9"W

48°53'16.8"N 123°29'14.4"W

et 48°53'15.7"N 123°28'50.9"W

MPO(6202982-01)

3462 - Juan de Fuca Strait to/à Strait of Georgia - Nouvelle édition - 01-JUIL-2005 - NAD 1983

27-MARS-2015

LNMD. 20-MARS-2015

Porter un conduit sous-marin
(Voir la carte n° 1, L41.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370145

entre 48°53'17.4"N 123°29'39.9"W

et 48°53'15.7"N 123°28'50.9"W

MPO(6202982-02)

20-MARS-2015

LNMD. 26-DÉC-2014

Porter une roche à fleur d'eau au zéro des cartes
(Voir la carte n° 1, K12)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370368

48°45'47.4"N 122°52'55.4"W

MPO(6202974-01)

3463 - Strait of Georgia, Southern Portion/Partie Sud - Nouvelle édition - 01-JUIL-2005 - NAD 1983

27-MARS-2015

LNMD. 13-SEPT-2013

Porter un conduit sous-marin
(Voir la carte n° 1, L41.1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA370145

entre 48°53'17.4"N 123°29'39.9"W

et 48°53'15.7"N 123°28'50.9"W

MPO(6202982-02)

3475 - Osborn Bay - Nouvelle édition - 30-DÉC-2005 - NAD 1983

20-MARS-2015

LNMD. 20-FÉVR-2015

Porter un feu F Y marquée Priv
(Voir la carte n° 1, P1)
Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570155

48°52'22.9"N 123°38'28.7"W

MPO(6202975-01)

**Avis aux Navigateurs - Édition Mensuelle de l'Ouest
Édition 03/2015**

**PARTIE 2
CORRECTIONS AUX CARTES**

3478 - Ganges Harbour and/et Long Harbour - Nouvelle édition - 12-JUIL-2013 - NAD 1983
20-MARS-2015

Modifier QY pour lire FI marquée Priv vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570239

LNMD. 18-JUIL-2014
48°51'16.0"N 123°29'48.7"W

MPO(6202976-01)

**3490 - Fraser River/Fleuve Fraser, Sand Heads to/à Douglas Island, Compartiment B-C –
Nouvelle édition - 02-NOV-2012 - Wgs84**
27-MARS-2015

Porter un feu QR
(Voir la carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570015

LNMD. 08-AOÛT-2014
49°11'35.8"N 122°55'12.6"W

MPO(6202980-01)

3491 - Compartiment B-C - Nouvelle édition - 19-OCT-2012 - Wgs84
27-MARS-2015

Porter un feu QR
(Voir la carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570015

LNMD. 08-AOÛT-2014
49°11'35.8"N 122°55'12.6"W

MPO(6202980-01)

3546 - Alert Bay - Nouvelle édition - 15-AVR-2005 - NAD 1983

20-MARS-2015

Modifier Q pour lire QG vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470310, CA570026

LNMD. 06-FÉVR-2015
50°34'44.5"N 126°56'52.9"W

(P2015001) LF(549) MPO(6202968-01)

Déplacer le feu QG
(Voir la carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570026

de 50°34'44.5"N 126°56'52.9"W
à 50°34'43.0"N 126°56'52.8"W

(P2015001) LF(549) MPO(6202968-02)

3546 - Broughton Strait - Nouvelle édition - 15-AVR-2005 - NAD 1983

20-MARS-2015

Modifier Q pour lire QG vis-à-vis le feu
(Voir la carte n° 1, P1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470310, CA570026

LNMD. 06-FÉVR-2015
50°34'44.5"N 126°56'52.9"W

(P2015001) LF(549) MPO(6202968-01)

3675 - Continuation B - Carte nouvelle - 20-NOV-1998 - NAD 1983
06-MARS-2015

Porter un conduit sous-marin
(Voir la carte n° 1, L41.1)

Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470280

LNMD. 22-AOÛT-2014
joignant 49°47'18.6"N 126°27'43.8"W
49°47'15.6"N 126°27'43.9"W
49°47'14.5"N 126°27'44.7"W
et 49°47'13.7"N 126°27'47.8"W

MPO(6202972-01)

**Avis aux Navigateurs - Édition Mensuelle de l'Ouest
Édition 03/2015**

**PARTIE 2
CORRECTIONS AUX CARTES**

3724 - Caamaño Sound and Approaches/et les approches - Nouvelle édition - 23-MAI-1980 - Inconnu
27-MARS-2015

LNM/D. 23-JANV-2015

Porter	une profondeur de 7¾ brasses (Voir la carte n° 1, I10)	53°02'49.0"N 129°45'07.8"W <i>MPO(6202979-01)</i>
Porter	une profondeur de ¾ brasses (Voir la carte n° 1, I10)	53°02'03.9"N 129°41'45.9"W <i>MPO(6202979-02)</i>
Porter	une profondeur de 6½ brasses (Voir la carte n° 1, I10)	53°02'32.7"N 129°42'48.6"W <i>MPO(6202979-03)</i>
Porter	une profondeur de 2½ brasses (Voir la carte n° 1, I10)	53°03'31.4"N 129°43'25.3"W <i>MPO(6202979-04)</i>
Rayer	la profondeur de 25 brasses (Voir la carte n° 1, I10)	53°02'48.5"N 129°45'00.0"W <i>MPO(6202979-06)</i>
Rayer	la profondeur de 12 brasses (Voir la carte n° 1, I10)	53°02'01.9"N 129°41'46.9"W <i>MPO(6202979-07)</i>
Rayer	la profondeur de 13 brasses (Voir la carte n° 1, I10)	53°03'32.9"N 129°43'24.7"W <i>MPO(6202979-08)</i>
Porter	une profondeur de 2¼ brasses (Voir la carte n° 1, I10)	52°57'42.5"N 129°28'44.4"W <i>MPO(6202981-01)</i>
Rayer	la profondeur de 13 brasses (Voir la carte n° 1, I10)	52°57'38.3"N 129°28'39.7"W <i>MPO(6202981-02)</i>
Porter	une profondeur de 3¾ brasses (Voir la carte n° 1, I10)	52°57'32.4"N 129°28'43.6"W <i>MPO(6202981-03)</i>

3742 - Otter Passage to/à McKay Reach - Nouvelle édition - 16-JUIL-1982 - NAD 1927
27-MARS-2015

LNM/D. 23-JANV-2015

Porter	une profondeur de 2 brasses 3 pieds (Voir la carte n° 1, I10)	53°03'30.0"N 129°43'27.5"W <i>MPO(6202979-05)</i>
Rayer	la profondeur de 13 brasses (Voir la carte n° 1, I10)	53°03'30.7"N 129°43'22.0"W <i>MPO(6202979-09)</i>

3909 - Brundige Inlet - Carte nouvelle - 11-DÉC-1987 - NAD 1983
20-MARS-2015

LNM/D. 26-SEPT-2014

Rayer	la profondeur de 18.9 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570236	54°35'32.7"N 130°53'33.2"W <i>MPO(6202973-01)</i>
-------	--	--

**Avis aux Navigateurs - Édition Mensuelle de l'Ouest
Édition 03/2015**

**PARTIE 2
CORRECTIONS AUX CARTES**

Porter	une profondeur de 2.9 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570236	54°35'32.8"N 130°53'34.3"W <i>MPO(6202973-02)</i>
Porter	une profondeur de 2.2 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570236	54°35'31.9"N 130°53'04.7"W <i>MPO(6202973-03)</i>
Porter	une profondeur de 2.5 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570236	54°35'32.7"N 130°52'58.2"W <i>MPO(6202973-04)</i>
Porter	une profondeur de 8.8 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570236	54°35'51.4"N 130°52'52.3"W <i>MPO(6202973-05)</i>
Rayer	la profondeur de 4.3 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570236	54°35'48.7"N 130°52'49.9"W <i>MPO(6202973-06)</i>
Porter	une profondeur de 0.9 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570236	54°35'48.7"N 130°52'50.2"W <i>MPO(6202973-07)</i>
Porter	une profondeur de 4.4 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570236	54°36'02.3"N 130°52'06.2"W <i>MPO(6202973-08)</i>
Porter	une profondeur de 0.6 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570236	54°36'47.8"N 130°50'26.4"W <i>MPO(6202973-09)</i>
Rayer	la profondeur de 5.8 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570236	54°36'34.9"N 130°50'09.8"W <i>MPO(6202973-10)</i>
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro des cartes de 0.2 mètres (Voir la carte n° 1, K11) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570236	54°36'34.7"N 130°50'09.6"W <i>MPO(6202973-11)</i>
Porter	une profondeur de 1.9 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570236	54°36'12.6"N 130°49'58.0"W <i>MPO(6202973-12)</i>
3909 - Welcome Harbour - Carte nouvelle - 11-DÉC-1987 - NAD 1983 27-MARS-2015		LNMD. 20-MARS-2015
Porter	une profondeur de 14.1 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°02'25.8"N 130°40'18.9"W <i>MPO(6202978-01)</i>

**Avis aux Navigateurs - Édition Mensuelle de l'Ouest
Édition 03/2015**

**PARTIE 2
CORRECTIONS AUX CARTES**

Porter	une profondeur de 9.6 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°02'25.4"N 130°39'29.5"W <i>MPO(6202978-02)</i>
Porter	une profondeur de 6.5 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°02'17.3"N 130°39'24.7"W <i>MPO(6202978-03)</i>
Porter	une profondeur de 9.8 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°02'17.4"N 130°39'12.5"W <i>MPO(6202978-04)</i>
Porter	une profondeur de 7.7 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°02'17.0"N 130°38'51.1"W <i>MPO(6202978-05)</i>
Porter	une profondeur de 13.6 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°02'06.6"N 130°38'24.2"W <i>MPO(6202978-06)</i>
Porter	une profondeur de 3.3 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°01'46.7"N 130°36'42.3"W <i>MPO(6202978-07)</i>
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro des cartes de 0.3 mètres (Voir la carte n° 1, K11) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°01'25.8"N 130°36'38.2"W <i>MPO(6202978-08)</i>
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro des cartes de 0.3 mètres (Voir la carte n° 1, K11) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°01'39.0"N 130°36'17.5"W <i>MPO(6202978-09)</i>
Porter	une profondeur de 4.3 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°01'18.3"N 130°36'35.1"W <i>MPO(6202978-10)</i>
Porter	une profondeur de 1.4 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°01'18.6"N 130°36'32.4"W <i>MPO(6202978-11)</i>
Rayer	la profondeur de 1.8 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°00'12.8"N 130°40'00.0"W <i>MPO(6202978-12)</i>
Porter	une profondeur de 1.3 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°00'12.5"N 130°39'59.5"W <i>MPO(6202978-13)</i>

**Avis aux Navigateurs - Édition Mensuelle de l'Ouest
Édition 03/2015**

**PARTIE 2
CORRECTIONS AUX CARTES**

Rayer	la profondeur de 11.9 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°00'08.2"N 130°40'06.0"W <i>MPO(6202978-14)</i>
Porter	une profondeur de 0.2 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA570232	54°00'07.7"N 130°40'05.0"W <i>MPO(6202978-15)</i>
3956 - Malacca Passage to/à Bell Passage - Nouvelle édition - 01-MARS-1996 - NAD 1983 06-MARS-2015		LNMD. 07-NOV-2014
Porter	une profondeur de 4.9 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470314	54°03'37.1"N 130°51'17.8"W <i>MPO(6202971-01)</i>
Porter	une profondeur de 5.0 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470314	54°03'27.1"N 130°49'46.9"W <i>MPO(6202971-02)</i>
Porter	une profondeur de 5.2 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470314	54°03'32.8"N 130°50'03.8"W <i>MPO(6202971-03)</i>
Porter	une profondeur de 14.6 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470314	54°05'56.3"N 130°50'42.4"W <i>MPO(6202971-04)</i>
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro des cartes de 0.2 mètres (Voir la carte n° 1, K11) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470314	54°03'54.7"N 130°50'42.8"W <i>MPO(6202971-05)</i>
3957 - Approches to/Approches à Prince Rupert Harbour - Nouvelle édition - 05-JUN-1998 - NAD 1983 20-MARS-2015		LNMD. 20-FÉVR-2015
Porter	une profondeur de 15 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470074	54°17'57.6"N 130°30'36.5"W <i>MPO(6202977-01)</i>
3960 - Approches to/Approches à Portland Inlet - Carte nouvelle - 13-AOÛT-1993 - NAD 1983 20-MARS-2015		LNMD. 23-NOV-2012
Rayer	la profondeur de 7 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470363	54°36'45.3"N 130°49'32.2"W <i>MPO(6202973-13)</i>
Porter	une profondeur de 0.3 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470363	54°36'45.3"N 130°49'32.2"W <i>MPO(6202973-14)</i>
Rayer	la profondeur de 11 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470363	54°37'35.2"N 130°51'51.2"W <i>MPO(6202973-15)</i>

**Avis aux Navigateurs - Édition Mensuelle de l'Ouest
Édition 03/2015**

**PARTIE 2
CORRECTIONS AUX CARTES**

Porter	une profondeur de 2.1 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470363	54°37'35.1"N 130°51'50.3"W <i>MPO(6202973-16)</i>
Rayer	la profondeur de 17.4 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470363	54°37'45.4"N 130°46'44.9"W <i>MPO(6202973-17)</i>
Porter	une profondeur de 4.6 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470363	54°37'45.9"N 130°46'43.8"W <i>MPO(6202973-18)</i>
Rayer	la profondeur de 1.8 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470363	54°37'18.5"N 130°45'55.6"W <i>MPO(6202973-19)</i>
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec cote au-dessus du zéro des cartes de 0.4 mètres (Voir la carte n° 1, K11) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470363	54°37'19.0"N 130°45'54.7"W <i>MPO(6202973-20)</i>
Rayer	la profondeur de 1.2 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470363	54°37'16.8"N 130°52'34.3"W <i>MPO(6202973-21)</i>
Porter	une profondeur de 0.6 mètres (Voir la carte n° 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA470363	54°37'16.1"N 130°52'34.8"W <i>MPO(6202973-22)</i>
6425 - Travaillant River to/à Adam Cabin Creek Kilometre 1325 / Kilomètre 1400 - Nouvelle édition - 21-MARS-2014 - NAD 1983 27-FÉV-2015		
Rayer	la balise de jour de tribord et texte "RAM" (Voir la carte n° 1, Qt)	67°11'57.0"N 132°58'16.0"W <i>MPO(6604088-01)</i>

PARTIE 3
CORRECTIONS AUX AIDES RADIO A LA NAVIGATION MARITIME

AUCUNE CORRECTION POUR LA VERSION FRANÇAISE.

Avis aux Navigateurs - Édition Mensuelle de l'Ouest
Édition 03/2015

PARTIE 4
CORRECTIONS AUX INSTRUCTIONS ET AUX GUIDES NAUTIQUES

AUCUNE CORRECTION POUR LA VERSION FRANÇAISE.

**Avis aux Navigateurs - Édition Mensuelle de l'Ouest
Édition 03/2015**

**PARTIE 5
CORRECTIONS AUX LIVRES DES FEUX, DES BOUÉES ET DES SIGNAUX DE BRUME**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caracté- ristiques du feu	Hau- teur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au- dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	------------------------------	---	-------------------------	--	--

Les modifications sont surlignées en **jaune**.

PACIFIQUE

549 G5622	Nimkish Bank	Sur un haut- fond. 50 34 43.0 126 56 52.8	Q G	1s 8.5	6	Tour cylindrique blanche, bande verte à la partie supérieure sur un dauphin à 6 pieux.	À longueur d'année. Carte:3546 Éd. 03/15 (P15-001) Éd. 03/15 (P14-060)
<i>Feu de (E.I.) 2626</i>	<i>Moose River, Approches de - Bouée lumineuse M2</i>						<i>Rayé de la liste</i> Carte:5860 Éd. 03/15 (A12-020)
<i>Feu de (E.I.) 2629</i>	<i>Moosonee - Bouée lumineuse M14</i>						<i>Rayé de la liste</i> Carte:5861 Éd. 03/15 (A12-021)
<i>Feu de (E.I.) 2630</i>	<i>Charles Island - Bouée lumineuse M16</i>						<i>Rayé de la liste</i> Carte:5861 Éd. 03/15 (A12-022)
<i>Feu de (E.I.) 2631</i>	<i>Charles Island - Bouée lumineuse M17</i>						<i>Rayé de la liste</i> Carte:5861 Éd. 03/15 (A12-023)
<i>Feu de (E.I.) 2632 H36.8</i>	<i>Charles Island</i>						<i>Rayé de la liste</i> Carte:5861 Éd. 03/15 (A12-019)

