

Avis aux navigateurs

Édition n° 10/2025
31 octobre 2025



Sécurité d'abord, Service constant

Édition mensuelle de l'Ouest

Avis aux navigateurs – Édition mensuelle de l'Ouest
Édition n° 10/2025

Also available in English:
Notices to Mariners – Monthly Western Edition
Edition No. 10/2025

Publié sous l'autorité de :

Programmes de la Garde côtière canadienne
Aides à la navigation et Voies navigables
Montréal QC H2Y 2E7

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer
avec DFO.Notmar-Notmar.MPO@dfo-mpo.gc.ca.

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada,
représenté par la Garde côtière canadienne, 2025.

No de cat. Fs152-9F-PDF (fichier PDF, français)
ISSN 2817-0261

No de cat. Fs152-9E-PDF (fichier PDF, anglais)
ISSN 2817-0253

Une version Web est disponible ici :

[Avis aux navigateurs – Publications mensuelles](#) (français)
[Notices to Mariners – Monthly Editions](#) (anglais)

Notes explicatives – Avis aux navigateurs (NOTMAR)

Les positions géographiques correspondent directement aux graduations de la carte du Service hydrographique du Canada à la plus grande échelle (sauf s'il y a indication contraire).

Les relèvements sont des relèvements vrais comptés dans le sens des aiguilles d'une montre, de 000° (Nord) à 359°. Les relèvements des feux sont donnés du large.

La visibilité des feux est celle qui existe par temps clair.

Les profondeurs - Les unités utilisées pour les sondes (mètres, brasses ou pieds) sont indiquées dans le titre de la carte.

Les élévations sont rapportées au niveau de la Pleine Mer Supérieure, Grande Marée (sauf s'il y a indication contraire).

Les distances peuvent être calculées de la façon suivante :

- 1 mille marin = 1 852 mètres (6 076,1 pieds)
- 1 mille terrestre = 1 609,3 mètres (5 280 pieds)
- 1 mètre = 3,28 pieds

Les Avis aux navigateurs temporaires et préliminaires – Partie 1A des Avis aux navigateurs

Ces avis sont identifiés par un (T) ou un (P), respectivement. Prière de noter que les cartes marines ne sont pas corrigées par le Service hydrographique du Canada pour ce qui est des avis temporaires (T) et préliminaires (P). Il est recommandé que les navigateurs cartographient ces modifications en utilisant un crayon. Pour la liste des cartes touchées par les avis (T) & (P), veuillez vous référer à la publication courante des [Avis aux navigateurs - Sommaire mensuel des avis temporaires et préliminaires](#).

Formulaire de suggestions et corrections

Ce formulaire est destiné spécifiquement aux suggestions et aux corrections des publications des Avis aux navigateurs. Il est disponible [en ligne](#) et aussi en [format PDF remplissable](#) inclus dans le fichier ZIP de la publication mensuelle.

Pour faire parvenir des commentaires et suggestions sur de possibles améliorations à apporter aux diverses publications et services : DFO.Notmar-Notmar.MPO@dfo-mpo.gc.ca.

Pour signaler des différences entre une carte marine et la réalité et/ou des corrections aux livrets des *Instructions nautiques du Canada* : Remplissez le formulaire « [Programme de rapports maritimes](#) » et/ou envoyer un courriel à shcinfo@dfo-mpo.gc.ca.

Pour signaler des urgences ou des dangers pour la navigation : [Contactez le centre de SCTM le plus près de chez vous](#)

- Canal VHF 16 (156,8 MHz)
- Fréquence MF/HF 2182 kHz/4125 kHz (là où disponible)
- *16 sur un téléphone cellulaire (là où disponible)

Le site Web de NOTMAR – Éditions mensuelles, corrections aux cartes et annexes graphiques

Le site Web de NOTMAR permet aux utilisateurs d'accéder aux [publications des éditions mensuelles](#), aux [corrections des cartes](#) et aux [annexes graphiques](#).

Les utilisateurs peuvent s'abonner gratuitement au [service d'avis par courriel](#) pour recevoir des notifications concernant leurs cartes sélectionnées, les annexes graphiques reliées à ces cartes et lorsqu'une nouvelle édition mensuelle des *Avis aux navigateurs* est publiée.

De plus, la publication mensuelle et les fichiers connexes à télécharger, tels que les annexes graphiques de cartes, peuvent être obtenus en téléchargeant un seul fichier ZIP.

Notes explicatives – Service hydrographique du Canada (SHC)

Corrections aux cartes – Partie 2 des *Avis aux navigateurs*

Les corrections apportées aux cartes marines seront énumérées dans l'ordre de numérotation des cartes. Chaque correction cartographique mentionnée ne concernera que la carte modifiée; les corrections apportées aux cartes d'intérêt connexe, s'il y en a, seront mentionnées dans les listes de corrections de ces autres cartes.

Les utilisateurs sont invités à consulter la *Carte 1 - Signes conventionnels, abréviations et termes* du Service hydrographique du Canada pour en savoir plus sur la correction des cartes.

L'exemple suivant décrit les éléments que comprendra une correction typique selon la Partie 2 :

No. de la carte	Titre de la carte	Date de la dernière nouvelle édition de la carte	Système de référence géodésique	Dernière correction
1312	Lac Saint-Pierre - Nouvelle édition - 10-MAI-2019 - NAD 1983			
Date de la correction hebdomadaire de la carte	05-AOÛT-2022			LNM/D. 24-SEPT-2021
Modifier			46°03'32.4"N 073°03'21.6"W	
	(Voir la carte 1 P16)		(Q2022035) LF(2177) MPO(6410690-01)	
Modification de la carte	No. de référence Carte 1	No. de référence de la GCC	No. du Livre des feux	No. de référence du SHC

La dernière correction est identifiée par **LNM/D** ou **Last (dernier) Notice (Avis) to (aux) Mariners (navigateurs) / Date**.

Les navigateurs sont avisés que seuls les changements les plus importants ayant une incidence directe sur la sécurité à la navigation sont publiés dans la « Partie 2 – Corrections aux cartes ». Cette limite est nécessaire pour veiller à ce que les cartes demeurent claires et faciles à lire. De ce fait, les navigateurs peuvent observer de légères différences de nature non essentielle en ce qui a trait aux renseignements qui se trouvent dans les publications officielles. Par exemple, une petite modification de la portée nominale ou de la hauteur focale d'un feu peut ne pas avoir fait l'objet d'une correction cartographique dans les *Avis aux navigateurs*, mais peut avoir été apportée dans la publication des [Livres des feux, des bouées et des signaux de brume](#).

Note : En cas de divergence entre les renseignements relatifs aux aides à la navigation fournis sur les cartes du SHC et la publication des *Livres des feux, des bouées et des signaux de brume*, cette dernière doit être considérée comme contenant les renseignements les plus à jour.

Notes explicatives – Services de communications et de trafic maritimes (SCTM)

Avertissements de navigation / Avis à la navigation

La Garde côtière canadienne (GCC) procède à de nombreux changements au système canadien d'aides à la navigation.

Ces changements sont transmis au public par la GCC sous la forme d'avertissements de navigation, anciennement nommé avis à la navigation¹ qui sont, à leur tour, suivis d'un Avis aux navigateurs pour la correction à la main sur les cartes, réimpressions ou nouvelles éditions de cartes marines.

Les navigateurs sont priés de conserver tous les avertissements de navigation (AVNAV) qui sont diffusés par la GCC jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou annulés par des Avis aux navigateurs correspondants ou que des cartes mises à jour soient rendues disponibles au public par le Service hydrographique du Canada (SHC).

Les AVNAV en vigueur sont disponibles sur la page régionale pertinente du site Web des [avertissements de la navigation de la GCC](#).

La GCC et le SHC analysent conjointement l'impact de ces changements et préparent un plan d'action pour l'émission des cartes marines révisées.

Pour plus d'information, communiquer avec vos bureaux régionaux d'émission d'AVNAV.

Région de l'Ouest Centre des SCTM de Prince Rupert AVNAV séries « P » Garde côtière canadienne Sac 4444 Prince Rupert BC V8J 4K2 Téléphone : 250-627-3070 Courriel : AVNAV.SCTMPrinceRupert@innav.gc.ca	Région de l'Arctique *Centre des SCTM d'Iqaluit <i>En opération de la mi-mai approximativement à la fin de décembre.</i> AVNAV séries « A » Garde côtière canadienne Case postale 189 Iqaluit NU X0A 0H0 Téléphone : 867-979-5269 Télécopieur : 867-979-4264 Courriel : AVNAV.SCTMIqaluit@innav.gc.ca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Service disponible en français et en anglais.

¹ L'expression « Avis à la navigation » fut changée à « Avertissement de navigation » en janvier 2019.

Table des matières

Partie 1 : Renseignements généraux et sur la sécurité	1
*505/23 Service hydrographique du Canada – Calculs de la déclinaison magnétique.....	1
*1207/23 Service hydrographique du Canada – Processus de révision de noms géographiques inappropriés	1
*208/24 Côte ouest de l'archipel Haida Gwaii – Zone de protection volontaire pour le transport	1
*1105/24 Transports Canada – Lignes directrices sur la gestion des voies navigables de la côte nord de la Colombie-Britannique	3
*506/25 Zones de protection marine d'Anguniaqvia Niqiyuam (ZPMAN), Tarium Niryutait (ZPMTN) et protection du béluga et de la baleine boréale : Évitement volontaire et zones de ralentissement	4
*1002/25 Service hydrographique du Canada – Cartes marines	7
*1003/25 Service hydrographique du Canada – Cartes électroniques de navigation.....	7
*1004/25 Service hydrographique du Canada – Cartes marines électroniques matricielles (BSB V3)	8
*1005/25 Transports Canada - Bulletins de la sécurité des navires No. 23/2024 et No. 14/2025.....	9
Partie 1A : Avis temporaires et préliminaires	10
Rappel – Période de commentaires pour les avis préliminaires actifs	10
Partie 2 : Corrections aux cartes	11
Partie 3 : Corrections aux Aides radio à la navigation maritime	30
Aucune correction pour cette partie.....	30
Partie 4 : Corrections aux Instructions nautiques du Canada	31
Partie 5 : Corrections aux Livres des feux, des bouées et des signaux de brume	32

Index numérique des cartes canadiennes en cause

Cet index numérique liste toutes les cartes marines mentionnées dans cette édition mensuelle des Avis aux navigateurs. Seules les cartes figurant dans la partie 2 de cette publication nécessitent une correction de carte. L'apparition des cartes dans toutes les autres parties, en particulier celles relatives à la correction d'autres publications nautiques, est incluse ici à titre de référence.

n° de la carte	Pages	n° de la carte	Pages	n° de la carte	Pages
3000	11	3886	17		
3412	11	3890	18		
3424	11	3892	18		
3440	11	3893	18, 19		
3441	11	3894	19		
3456	11	3895	19		
3459	12	3908	20		
3463	12	3910	20, 21		
3490	12	3933	21		
3491	13	3941	21		
3492	13	3955	21, 22		
3494	32	3956	22		
3496	13	3957	23		
3512	14	3958	23, 24		
3538	14	3959	25		
3539	14	3960	25		
3540	14	3964	25, 26, 27		
3546	14	3975	27		
3547	15	3980	27		
3549	15	6201	27		
3601	15	6211	27		
3625	7	6215	27		
3646	15	7502	27		
3668	15	7521	28		
3671	15	7573	28		
3683	16	7575	28		
3807	16	7578	28		
3825	16	7621	28, 29		
3853	16, 17	7950	29		
3854	17				
3857	17				
3863	17				
3868	17				
3869	17				

Partie 1 : Renseignements généraux et sur la sécurité

***505/23 Service hydrographique du Canada – Calculs de la déclinaison magnétique**

(Publication récurrente de l'avis *505/23, initialement publié dans la publication des *Avis aux navigateurs - Édition mensuelle de l'Ouest 05/2023*.)

Les navigateurs sont informés que le SHC a adopté le Modèle magnétique mondial (WMM) harmonisé, qui se trouve sur le site web du NCEI/NOAA. Les anciennes informations concernant la déclinaison de la rose de compas sur les produits de navigation du SHC peuvent être mises à jour en utilisant le site web : [Magnetic Declination Estimated Value](#). Bien que les différences dans les déclinaisons des modèles soient faibles chaque année, elles peuvent gagner en importance sur une longue période.

***1207/23 Service hydrographique du Canada – Processus de révision de noms géographiques inappropriés**

(Publication récurrente de l'avis *1207/23, initialement publié dans la publication des *Avis aux navigateurs - Édition mensuelle de l'Ouest 12/2023*.)

Les dossiers du Service hydrographique du Canada pourraient contenir des noms géographiques susceptibles d'être considérés comme inappropriés, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique s'affairent à corriger plusieurs toponymes offensants, le processus de révision est en cours. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les noms géographiques inappropriés, veuillez consulter l'[annonce suivante](#).

***208/24 Côte ouest de l'archipel Haida Gwaii - Zone de protection volontaire pour le transport**

(Publication récurrente de l'avis *208/24, initialement publié dans la publication des *Avis aux navigateurs - Édition mensuelle de l'Ouest 02/2024*.)

Référence : Avis *1105/21 est annulé.

Zone de protection volontaire pour le transport maritime, rive ouest de Haida Gwaii (anciennement îles de la Reine-Charlotte)

L'emplacement éloigné de Haida Gwaii, son littoral accidenté, son riche patrimoine écologique et culturel, et les conditions météorologiques et de mer variables rendent l'île vulnérable aux risques de pollution causés par les pannes et les accidents maritimes. La zone de navigation étant plus au large, le temps de réponse adéquat à une urgence sera augmenté, réduisant les risques potentiels d'incidents maritimes. Cela réduit les risques d'échouement et de déversements d'hydrocarbures.

Une zone de protection volontaire pour le transport maritime sur la rive ouest de Haida Gwaii est actuellement en vigueur. Dans la zone de protection volontaire, on demande aux bâtiments commerciaux d'une jauge brute de 500 ou plus de respecter une distance minimale de 50 milles marins de la rive ouest de Haida Gwaii, avec les exemptions suivantes :

Exemptions de la distance de 50 milles marins demandée :

- Navires de croisière, qui doivent observer une distance minimale de 12 milles marins de la rive.
- On demande aux bâtiments qui naviguent de l'Alaska à la Colombie-Britannique ou à l'État de Washington, ou vice versa, dans la zone de protection volontaire de respecter une distance d'au moins 25 milles marins de la rive.
- Aucune distance minimale n'est demandée pour les remorqueurs et les chalands (y compris les remorqueurs qui pousse et à l'épaule) ni pour les bâtiments menant des activités de pêche commerciale.

- Les bâtiments visés par le présent bulletin ne sont pas tenus de respecter les distances minimales demandées si cela peut compromettre la sécurité de la navigation, du bâtiment, des passagers ou du fret.

Voici les coordonnées de la zone de protection volontaire pour le transport maritime :

54° 15.436' N	133° 04.788' W
54° 17.572' N	134° 02.484' W
54° 13.614' N	134° 19.427' W
54° 11.786' N	134° 30.841' W
53° 44.036' N	134° 32.677' W
53° 11.118' N	134° 16.412' W
52° 18.483' N	133° 20.917' W
51° 24.590' N	132° 04.081' W
51° 56.158' N	131° 01.830' W

On demande aux bâtiments de respecter volontairement ces distances, seulement lorsque cela ne compromet pas la sécurité de la navigation, du bâtiment, des personnes à bord et du fret.



***1105/24 Transports Canada – Lignes directrices sur la gestion des voies navigables de la côte nord de la Colombie-Britannique**

(Publication récurrente de l'avis *1105/24, initialement publié dans la publication des *Avis aux navigateurs - Édition mensuelle de l'Ouest* 11/2024.)

Référence : Avis *1004/23 est annulé.


Les lignes directrices sur la gestion des voies navigables de la côte nord, qui sont non contraignantes, visent à améliorer la sécurité sur les plans d'eau en réduisant les interférences entre les activités marines des Premières Nations, comme la pêche et la récolte littorale, et la navigation commerciale entre Kitimat et l'entrée Browning. Les lignes directrices sont entrées en vigueur le 1er septembre 2022 et seront examinées périodiquement.

Les lignes directrices s'appliquent à tous les navires qui naviguent sur les voies situées entre Kitimat et l'entrée Browning. Ce secteur comprend :

- le chenal de Douglas;
- le passage Wright;
- le passage Lewis;
- le passage Otter;
- le passage de Nepean;
- le chenal Principe.

Le document complet des lignes directrices est disponible au [Colombie-Britannique – Côte Nord Lignes directrices sur la gestion des voies navigables](#).

Ces lignes directrices ne remplacent ou ne modifient d'aucune façon l'application des lois et des règlements canadiens et internationaux, y compris le Règlement sur les abordages. De plus, ces lignes directrices ne limitent d'aucune façon le capitaine ou le pilote d'un navire dans sa capacité à prendre des décisions pour protéger le navire, l'équipage ou l'environnement marin.




Les lignes directrices comprennent des renseignements pour :

- tous les navires qui portent sur :
 - les zones de sécurité côtière;
 - les mesures de routage;
 - les réductions de la vitesse;
 - les croisements et les passages;
 - une zone d'opération spéciale dans le passage Wright;
 - les pannes mécaniques ou électriques.
- les grands navires marchands, notamment les vraquiers, les navires de marchandises générales, les navires de vrac liquide et les navires à passagers;
- les remorqueurs et les barges;
- les navires qui naviguent dans les secteurs préoccupants des Premières Nations où une attention spéciale doit être portée afin de s'assurer que les usagers des collectivités locales peuvent utiliser le secteur et s'y déplacer en toute sécurité.

***506/25 Zones de protection marine d'Anguniaqvia Niqiyyuam (ZPMAN), Tarium Niryutait (ZPMTN) et protection du béluga et de la baleine boréale : Évitement volontaire et zones de ralentissement**

(Publication récurrente de l'avis *506/25, initialement publié dans la publication des *Avis aux navigateurs - Édition mensuelle de l'Ouest 05/2025*.)



Les deux zones de protection marine (ZPM) établies dans la région de l'Arctique de l'Ouest sont situées dans la région désignée des Inuvialuit et, par conséquent, toutes les activités doivent respecter la [Convention définitive des Inuvialuit](#) (*en anglais seulement*). La protection et la préservation de la faune, de l'environnement et de la productivité biologique de l'Arctique est l'un des principes de base de la Convention définitive des Inuvialuit. C'est ce principe qui a mené la Société régionale inuvialuite et le Conseil inuvialuit de gestion du gibier à établir les ZPM dans la région de l'Arctique de l'Ouest. Les eaux qui constituent les ZPM, ainsi que les eaux avoisinantes, et les habitats marins extracôtiers de la mer de Beaufort et du Amundsen Gulf sont des habitats d'alimentation et des voies de déplacement estivaux importants (de mai à octobre) de la population de bélugas de l'Est de la mer de Beaufort et de la population de baleines boréales de Béring-Chukchi-Beaufort.

MESURES DE PROTECTION RÈGLEMENTAIRES

Toutes les espèces de baleines sont protégées en vertu du Règlement sur les mammifères marins, conformément à la *Loi sur les pêches*, qui exige que tout contact accidentel entre un véhicule ou un engin de pêche et un mammifère marin soit immédiatement signalé à la ministre. À l'intérieur des limites des ZPM, conformément à la *Loi sur les océans*, le Règlement interdit de manière générale les activités qui perturbent, endommagent, détruisent ou retirent un organisme marin vivant de ces zones. Tout accident, y compris ceux impliquant un mammifère marin qui survient dans la ZPMTN doit être signalé à la Garde côtière canadienne dans les deux heures suivant son occurrence. Bien que cette disposition ne s'applique pas à l'ANMPA, le signalement des incidents est encouragé. Pour les accidents maritimes tels que les collisions ayant lieu à l'intérieur de la ZPMAN ou à l'extérieur des ZPM, ou pour toute situation impliquant un mammifère marin mort ou en difficulté, communiquez avec le bureau de Pêches et Océans Canada à Inuvik, au 867-777-7500.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la ZPMAN et la ZPMTN, y compris les coordonnées des personnes-ressources locales et les distances minimales pour chaque espèce, consultez les avis 5 et 5A.3 dans la Partie A2 de l'*Édition annuelle des Avis aux navigateurs*.

MESURES DE PROTECTION VOLONTAIRES

Les mesures volontaires sont en vigueur du 1^{er} juin au 31 octobre. Voir la carte ci-dessus.

Ces mesures s'appliquent aux navires marchands, aux navires de croisière, aux petits navires et aux embarcations de plaisance, à l'intérieur des limites des ZPM et des autres zones désignées afin de prévenir les collisions avec les baleines et d'atténuer le bruit sous-marin généré par ces navires. Ces mesures ne doivent être prises que si elles ne compromettent pas la sécurité de la navigation.

Évitement (zone rouge) : Afin de réduire le risque de bruit sous-marin et de collision avec les baleines dans les ZPM, les navires doivent éviter de naviguer dans les ZPM, dans la mesure du possible. Si le passage dans la zone est nécessaire, les navires doivent ralentir jusqu'à une vitesse ne dépassant pas 10 nœuds sur le fond et poster une vigie supplémentaire, comme un observateur de mammifères marins, afin d'augmenter les chances de voir les baleines et ainsi prendre les mesures nécessaires pour les éviter. S'il n'est pas possible de contourner les baleines, il faut ralentir et attendre qu'elles s'éloignent à une distance supérieure à 400 mètres (0,215 mille marin) avant de reprendre la vitesse initiale ne dépassant pas 10 nœuds sur le fond ou moins. On recommande de redoubler de prudence en cas de pluie ou de brouillard ou si la mer est agitée, étant donné que les animaux sont plus difficiles à voir.

Réduction de la vitesse à 10 nœuds sur le fond ou moins (zones pointillées jaunes) : Pour réduire le risque de perturbations sonores sous-marines et de collision avec les baleines dans ces zones, on recommande que les navires ralentissent à une vitesse ne dépassant pas 10 nœuds sur le fond, qu'ils naviguent dans les chenaux de navigation et d'approvisionnement communautaire balisés et qu'ils postent des vigies supplémentaires.

Ces mesures volontaires sont secondaires par rapport aux droits prévus dans la Convention définitive des Inuvialuit.

Coordonnées des ZPM

La ZPM de Tarium Niryutait englobe trois secteurs de Mackenzie Bay : Okeevik, Kittigaryuit et Niaqunnaq. Les trois secteurs sont délimités par des lignes droites et des lignes suivant la laisse de basse mer qui relient les coordonnées géographiques suivantes (Mercator à traverse universelle [UTM] Système de référence géodésique nord-américain de 1983 [NAD 83]).

Sous-secteur d'Okeevik		
Point	Latitude (Nord)	Longitude (Ouest)
1	69° 38' 19"	135° 25' 09"
2	69° 38' 03"	135° 25' 11"
3	69° 37' 46"	135° 24' 52"
4	69° 29' 49"	135° 12' 49"
5	69° 30' 45"	135° 16' 56"
6	69° 29' 26"	135° 18' 53"
7	69° 29' 23"	135° 19' 06"
8	69° 28' 07"	135° 20' 25"
9	69° 27' 36"	135° 24' 25"
10	69° 25' 51"	135° 32' 27"
11	69° 26' 32"	135° 34' 54"
12	69° 28' 21"	135° 35' 24"
13	69° 28' 35"	135° 36' 40"
14	69° 28' 39"	135° 37' 58"
15	69° 30' 34"	135° 45' 54"
16	69° 35' 18"	135° 35' 42"
17	69° 36' 00"	135° 22' 10"
18	69° 34' 40"	135° 20' 09"
19	69° 34' 00"	135° 20' 09"
20	69° 34' 00"	135° 27' 39"
21	69° 36' 00"	135° 27' 39"
22	69° 27' 00"	135° 31' 11"
23	69° 27' 00"	135° 34' 45"

Sous-secteur de Kittigaryuit		
Point	Latitude (Nord)	Longitude (Ouest)
1	69° 35' 10"	133° 48' 26"
2	69° 34' 00"	133° 28' 00"
3	69° 23' 37"	133° 26' 40"
4	69° 20' 34"	133° 40' 37"
5	69° 19' 05"	133° 42' 21"
6	69° 19' 01"	133° 42' 31"
7	69° 20' 39"	133° 43' 20"
8	69° 16' 42"	133° 54' 54"
9	69° 15' 20"	134° 06' 53"
10	69° 16' 33"	134° 05' 56"
11	69° 20' 42"	134° 02' 44"
12	69° 24' 00"	133° 59' 10"
13	69° 24' 34"	133° 53' 49"
14	69° 28' 21"	133° 48' 15"
15	69° 28' 02"	133° 50' 59"
16	69° 33' 20"	133° 47' 29"
17	69° 34' 33"	133° 47' 42"
18	69° 32' 55"	133° 51' 09"
19	69° 32' 56"	133° 51' 54"
20	69° 33' 46"	133° 55' 48"
21	69° 33' 46"	133° 55' 31"

Sous-secteur de Niaqunnaq		
Point	Latitude (Nord)	Longitude (Ouest)
1	69° 08' 00"	136° 16' 44"
2	69° 04' 25"	136° 07' 45"
3	69° 03' 43"	136° 07' 08"
4	69° 01' 19"	136° 04' 45"
5	69° 01' 14"	136° 04' 45"
6	69° 00' 57"	136° 05' 42"
7	69° 00' 12"	136° 07' 08"
8	68° 57' 00"	136° 10' 00"
9	68° 55' 00"	136° 15' 00"
10	68° 54' 22"	136° 31' 50"
11	68° 55' 00"	136° 38' 33"
12	68° 56' 15"	137° 00' 41"
13	68° 56' 29"	137° 03' 03"
14	68° 55' 48"	137° 11' 00"
15	68° 57' 50"	137° 16' 40"
16	68° 59' 20"	137° 21' 30"
17	69° 03' 09"	137° 44' 54"

La ZPM d'Anguniaqvia niqiqyuam comporte deux zones de la mer de Beaufort, l'une dans Darnley Bay et l'autre dans Amundsen Gulf : la zone 1 et la zone 2. Elle englobe le fond marin, le sous-sol jusqu'à une profondeur de cinq mètres et la colonne d'eau, y compris les glaces. Les deux zones sont délimitées par des lignes droites et des lignes suivant la laisse de basse mer qui reliant les coordonnées géographiques ci-dessous (Mercator à traverse universelle [UTM] Système de référence géodésique nord-américain de 1983 [NAD 83]).

Zone 1		
Point	Latitude (Nord)	Longitude (Ouest)
A	69° 21' 07,8"	Environ 124° 21' 32,0"
B	Environ 70° 12' 00,0"	124° 31' 55,2"
C	70° 08' 22,0"	Environ 124° 41' 45,0"
D	70° 09' 09,9"	Environ 124° 57' 42,0"
E	Environ 70° 09' 13,0"	125° 05' 28,6"
F	70° 09' 13,2"	125° 17' 53,0"
G	70° 20' 00,0"	125° 17' 53,0"
H	70° 20' 00,0"	123° 54' 17,5"
I	69° 37' 20,6"	123° 54' 17,5"
J	69° 30' 00,0"	124° 15' 34,7"

Zone 2		
Point	Latitude (Nord)	Longitude (Ouest)
K	70° 04' 15,8"	Environ 124° 41' 51,0"
L	70° 04' 48,6"	Environ 124° 41' 54,0"
M	70° 02' 12,9"	Environ 124° 35' 23,0"
N	70° 02' 12,9"	Environ 124° 35' 29,0"

***1002/25 Service hydrographique du Canada – Cartes marines**

Cartes	Titre	Échelle	Date d'édition	Publié	Cat#	Prix
Cartes retirées en permanence						
3625	Scott Islands					

***1003/25 Service hydrographique du Canada – Cartes électroniques de navigation**

Numéro CÉN S-57	Titre de la carte	L'échelle de compilation	Publié
Cartes nouvelles			
CA541Q4A (Edn 1.000)	CA541Q4A	1:6 000	2025-10-24
CA541Q5A (Edn 1.000)	CA541Q5A	1:6 000	2025-10-24
CA542Q4A (Edn 1.000)	CA542Q4A	1:6 000	2025-10-24
CA54GSPA (Edn 1.000)	CA54GSPA	1:11 000	2025-10-10
CA54GSQA (Edn 1.000)	CA54GSQA	1:11 000	2025-10-10
CA55VSSA (Edn 1.000)	CA55VSSA	1:11 000	2025-10-10
CA571257 (Edn 1.000)	CA571257	1:6 000	2025-10-10
CA58XMQA (Edn 1.000)	Port6150N07230W	1:6 000	2025-10-24
CA58XMRA (Edn 1.000)	Port6150N07220W	1:6 000	2025-10-24
CA58XMSA (Edn 1.000)	Port6150N07210W	1:6 000	2025-10-24

Numéro CÉN S-57	Titre de la carte	L'échelle de compilation	Publié
CA58XMTA (Edn 1.000)	Port6150N07200W	1:6 000	2025-10-24
CA58YMQA (Edn 1.000)	Port6159N07230W	1:6 000	2025-10-24
CA58YMRA (Edn 1.000)	Port6160N07220W	1:6 000	2025-10-24
CA58YMSA (Edn 1.000)	Port6160N07210W	1:6 000	2025-10-24
CA58YMTA (Edn 1.000)	Port6160N07200W	1:6 000	2025-10-24
Nouvelles éditions			
CA373234 (Edn 7.000)	Scotch Bonnet Island to/à Cobourg	1:35 000	2025-10-24
CA373504 (Edn 3.000)	Pelly Bay	1:62 500	2025-10-17
CA42QJ6A (Edn 2.000)	CA42QJ6A	1:45 000	2025-10-31
CA431JGA (Edn 2.000)	CA431JGA	1:45 000	2025-10-31
CA431KDA (Edn 2.000)	CA431KDA	1:45 000	2025-10-31
CA448M7A (Edn 5.000)	Transit4600N07400W	1:11 000	2025-10-24
CA448PXA (Edn 3.000)	CA448PXA	1:90 000	2025-10-17
CA44JRRA (Edn 2.000)	CA44JRRA	1:45 000	2025-10-17
CA44US2A (Edn 2.000)	CA44US2A	1:22 500	2025-10-17
CA46CRFA (Edn 3.000)	CA46CRFA	1:45 000	2025-10-17
CA46CRRA (Edn 3.000)	CA46CRRA	1:45 000	2025-10-17
CA46CS2A (Edn 3.000)	CA46CS2A	1:45 000	2025-10-17
CA46NRRA (Edn 3.000)	CA46NRRA	1:45 000	2025-10-17
CA544MCA (Edn 3.000)	Port4560N07350W	1:6 000	2025-10-24
CA548MFA (Edn 3.000)	Port4600N07320W	1:4 000	2025-10-10
CA573253 (Edn 11.000)	Port of Thunder Bay	1:10 000	2025-10-03
Cartes retirées en permanence			
CA23MMTA	CA23MMTA		
CA473521	Wakeham Bay and Fisher Bay et les Approches/and Approaches	Remplacé par CA58XMQA	
CA573377	Kangijsujuaq		

***1004/25 Service hydrographique du Canada – Cartes marines électroniques matricielles (BSB V3)**

Cartes	Titre	Échelle	Date d'édition	Publié
Cartes retirées en permanence				
RM-3625	Scott Islands			

***1005/25 Transports Canada - Bulletins de la sécurité des navires No. 23/2024 et
No. 14/2025**

Une mise à jour et un nouveau de **Bulletins de la sécurité des navires** ont récemment été publiés sur le [site web de Transports Canada](#).

Pour consulter ou télécharger ces bulletins, s'il vous plaît cliquez sur les liens ci-dessous :

[Bulletin No. 23/2024](#) – Extension de l'Exercice national d'inspections à distance pour les grains et les concentrés en vrac (**Mise à jour**)
No SGDDI : 20517149

[Bulletin No. 14/2025](#) – Navires équipés de systèmes de limitation de puissance de l'arbre ou du moteur (ShaPoli/EPL) naviguant dans toutes les eaux, y compris les Zones de Pilotage Obligatoire (ZPO)

Inscrivez-vous au [bulletin électronique](#) pour recevoir un avis par courriel chaque fois qu'un nouveau Bulletin de la sécurité des navires est publié sur notre site web.

Contactez-nous au securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou 1-855-859-3123 (sans frais).

Partie 1A : Avis temporaires et préliminaires

Rappel – Période de commentaires pour les avis préliminaires actifs

Aucun avis applicable pour cette édition.

Eaux intérieures

Avis temporaires

Aucun avis applicable pour cette édition.

Avis préliminaires

Aucun avis applicable pour cette édition.

Côte du Pacifique

Avis temporaires

Aucun avis applicable pour cette édition.

Avis préliminaires

Aucun avis applicable pour cette édition.

Partie 2 : Corrections aux cartes

3000 - Juan de Fuca Strait to/à Dixon Entrance - Nouvelle édition - 20-JANV-1989 - NAD 1927

03-OCT-2025

LNMD. 25-JUIL-2025

Rayer la limite maritime internationale (Voir la Carte 1, N1.2) joignant 47°54'06.2"N 129°08'08.9"W
47°54'06.2"N 129°02'07.5"W
48°01'05.2"N 129°02'07.5"W
48°01'05.2"N 129°08'08.9"W
et 47°54'06.2"N 129°08'08.9"W
MPO(6205253-01)

Rayer le nom Endeavour Hydrothermal Vents Marine Protected Area / zone de protection marine du champ hydrothermal Endeavour 48°04'56.8"N 129°04'33.9"W
MPO(6205253-02)

3412 - Victoria Harbour - Nouvelle édition - 22-NOV-2013 - WGS84

03-OCT-2025

LNMD. 03-JANV-2025

Rayer la profondeur de 1.5 mètre (Voir la Carte 1, I10) 48°25'08.5"N 123°23'49.3"W
MPO(6205262-01)

Porter une profondeur de 1.1 mètre (Voir la Carte 1, I10) 48°25'08.4"N 123°23'49.1"W
MPO(6205262-02)

Porter une profondeur de 5.8 mètres (Voir la Carte 1, I10) 48°25'07.1"N 123°23'49.9"W
MPO(6205262-03)

Porter une profondeur de 7.3 mètres (Voir la Carte 1, I10) 48°25'05.7"N 123°23'50.2"W
MPO(6205262-04)

3424 - Approaches to/Approches à Oak Bay - Nouvelle édition - 12-SEPT-2003 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 25-AVR-2025

Coller l'annexe graphique 48°27'00.0"N 123°18'00.0"W
Télécharger l'annexe graphique - https://www.notmar.gc.ca/chsftp/patches/3424_6205333_1_202509171752.pdf
MPO(6205333-01)

3440 - Race Rocks to/à D'Arcy Island - Nouvelle édition - 01-JUIL-2005 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 06-JUIN-2025

Coller l'annexe graphique 48°28'00.0"N 123°16'00.0"W
Télécharger l'annexe graphique - https://www.notmar.gc.ca/chsftp/patches/3440_6205333_2_202509171751.pdf
MPO(6205333-02)

3441 - Haro Strait, Boundary Pass and/et Satellite Channel - Nouvelle édition - 01-JUIL-2005 - NAD 1983

24-OCT-2025

LNMD. 12-SEPT-2025

Porter une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58) 48°34'49.6"N 123°21'20.8"W
MPO(6205322-01)

3456 - Halibut Bank to/à Ballenas Channel - Carte nouvelle - 01-JUIL-2011 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 11-JUIL-2025

Porter une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58) 49°20'09.1"N 123°43'27.2"W
MPO(6205320-01)

3459 - Approaches to/Approches à Nanoose Harbour - Nouvelle édition - 24-OCT-1997 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 10-MAI-2024

Porter une caractéristique Priv vis-à-vis une bouée charpente de bâbord verte, marquée P29 (Voir la Carte 1, Qc) 49°18'03.4"N 124°12'05.4"W
(P2025022) MPO(6205248-01)

Porter une caractéristique Priv vis-à-vis une bouée conique de tribord rouge, marquée P30 (Voir la Carte 1, Qb) 49°18'01.7"N 124°12'05.9"W
(P2025023) MPO(6205249-01)

3463 - Strait of Georgia, Southern Portion/Partie Sud - Nouvelle édition - 01-JUIL-2005 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 20-JUIN-2025

Déplacer la bouée charpente marquant un dispositif de séparation du trafic lumineuse jaune FI Y avec Racon, marquée QA (Voir la Carte 1, Q61, S3.6) de 49°16'34.4"N 123°19'18.4"W à 49°16'31.6"N 123°19'13.8"W
(P2025020) LF(385.5) MPO(6205241-01)

Porter une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58) 49°03'41.0"N 123°17'12.5"W
MPO(6205282-01)

Porter une épave de brassiage inconnu (Voir la Carte 1, K29) 49°04'34.2"N 123°20'22.8"W
MPO(6205288-01)

3490 - Fraser River/Fleuve Fraser, Sand Heads to/à Douglas Island, Compartiment A-B - Nouvelle édition - 02-NOV-2012 - WGS84

03-OCT-2025

LNMD. 20-JUIN-2025

Porter une bouée cylindrique d'amarrage privée lumineuse blanche FI (Voir la Carte 1, Q41) 49°07'01.4"N 123°04'49.3"W
MPO(6205261-01)

3490 - Fraser River/Fleuve Fraser, Sand Heads to/à Douglas Island, Compartiment B-C - Nouvelle édition - 02-NOV-2012 - WGS84

17-OCT-2025

LNMD. 03-OCT-2025

Modifier F Y 29m pour lire F Y 27m vis-à-vis le feu (Voir la Carte 1, P16) 49°09'52.1"N 122°55'50.0"W
(P2025028) LF(363) MPO(6205272-01)

Déplacer le feu F Y 27m (Voir la Carte 1, P1) de 49°09'52.1"N 122°55'50.0"W à 49°09'50.3"N 122°55'50.9"W
MPO(6205272-02)

Modifier F Y 67m pour lire F Y 68m vis-à-vis le feu (Voir la Carte 1, P16) 49°09'43.9"N 122°55'54.2"W
(P2025029) LF(364) MPO(6205273-01)

Porter un quai (Voir la Carte 1, F13) joignant 49°11'27.6"N 122°54'35.3"W
49°11'28.1"N 122°54'37.2"W
49°11'28.4"N 122°54'37.0"W
49°11'28.6"N 122°54'37.7"W
49°11'27.8"N 122°54'38.2"W
49°11'27.6"N 122°54'37.5"W
49°11'27.9"N 122°54'37.3"W
et 49°11'27.4"N 122°54'35.5"W
MPO(6205312-01)

3491 - Compartiment B-C - Nouvelle édition - 19-OCT-2012 - WGS84

17-OCT-2025

LNMD. 24-MAI-2024

Modifier	F Y 29m pour lire F Y 27m vis-à-vis le feu (Voir la Carte 1, P16)	49°09'52.1"N 122°55'50.0"W (P2025028) LF(363) MPO(6205272-01)
Déplacer	le feu F Y 27m (Voir la Carte 1, P1)	de 49°09'52.1"N 122°55'50.0"W à 49°09'50.3"N 122°55'50.9"W MPO(6205272-02)
Modifier	F Y 67m pour lire F Y 68m vis-à-vis le feu (Voir la Carte 1, P16)	49°09'43.9"N 122°55'54.2"W (P2025029) LF(364) MPO(6205273-01)
Porter	un quai (Voir la Carte 1, F13)	joignant 49°11'27.6"N 122°54'35.3"W 49°11'28.1"N 122°54'37.2"W 49°11'28.4"N 122°54'37.0"W 49°11'28.6"N 122°54'37.7"W 49°11'27.8"N 122°54'38.2"W 49°11'27.6"N 122°54'37.5"W 49°11'27.9"N 122°54'37.3"W et 49°11'27.4"N 122°54'35.5"W MPO(6205312-01)

3492 - Roberts Bank - Nouvelle édition - 09-DÉC-2011 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 28-FÉVR-2025

Porter	une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58)	49°03'41.0"N 123°17'12.5"W MPO(6205282-01)
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

3496 - Approaches to/Approches à Vancouver Harbour - Carte nouvelle - 29-MARS-2019 - WGS84

03-OCT-2025

LNMD. 19-SEPT-2025

Déplacer	la bouée charpente marquant un dispositif de séparation du trafic lumineuse jaune FI Y, marquée QB	de 49°19'17.6"N 123°12'06.2"W à 49°19'17.4"N 123°12'06.8"W (P2025021) LF(388) MPO(6205242-01)
Rayer	la plate-forme du large lumineuse FI(5) Y20s(Priv) avec légende Wave Energy Testing/Test d'énergie houlomotrice (Voir la Carte 1, P2)	49°16'41.9"N 123°16'00.0"W MPO(6205313-01)
17-OCT-2025		
LNMD. 03-OCT-2025		
Déplacer	la bouée charpente marquant un dispositif de séparation du trafic lumineuse jaune FI Y avec Racon, marquée QA (Voir la Carte 1, Q61, S3.6)	de 49°16'34.4"N 123°19'18.4"W à 49°16'31.6"N 123°19'13.8"W (P2025020) LF(385.5) MPO(6205241-01)
Porter	une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58)	49°16'46.9"N 123°16'33.6"W MPO(6205320-02)
Porter	une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58)	49°19'51.2"N 123°12'14.0"W MPO(6205320-03)

3512 - Strait of Georgia, Central Portion/Partie Centrale - Nouvelle édition - 25-DÉC-1998 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 25-AVR-2025

Déplacer la bouée charpente marquant un dispositif de séparation du trafic de 49°16'34.4"N 123°19'18.4"W
lumineuse jaune FI Y avec racon, marquée QA à 49°16'31.6"N 123°19'13.8"W
(Voir la Carte 1, Q61, S3.6)

(P2025020) LF(385.5) MPO(6205241-01)

Porter une épave montrant une portion de la superstructure 49°32'05.6"N 123°47'47.9"W
(Voir la Carte 1, K24)

MPO(6205287-01)

3538 - Desolation Sound and/et Sutil Channel - Nouvelle édition - 30-DÉC-2005 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 12-SEPT-2025

Porter un ponton joignant 50°07'23.2"N 125°03'32.2"W
(Voir la Carte 1, F16) 50°07'22.2"N 125°03'31.0"W
50°07'22.7"N 125°03'29.9"W
50°07'23.8"N 125°03'31.1"W
et 50°07'24.7"N 125°03'28.6"W
MPO(6205289-01)

24-OCT-2025 LNMD. 17-OCT-2025

Rayer le câble sous-marin entre 50°01'13.8"N 125°11'52.4"W
(Voir la Carte 1, L30.1) et 50°01'30.0"N 125°13'05.0"W
MPO(6205329-01)

3539 - Discovery Passage - Nouvelle édition - 30-MARS-2007 - NAD 1983

24-OCT-2025

LNMD. 09-MAI-2025

Rayer le câble sous-marin joignant 50°01'13.8"N 125°11'52.4"W
(Voir la Carte 1, L30.1) 50°01'33.3"N 125°13'20.1"W
50°01'32.4"N 125°13'35.3"W
et 50°01'32.6"N 125°14'17.5"W
MPO(6205329-01)

3540 - Approaches to/Approches à Campbell River - Nouvelle édition - 09-SEPT-2022 - WGS84

24-OCT-2025

LNMD. 09-MAI-2025

Rayer le câble sous-marin joignant 50°01'32.8"N 125°14'18.6"W
(Voir la Carte 1, L30.1) 50°01'32.3"N 125°13'28.0"W
50°01'33.6"N 125°13'20.5"W
50°01'30.0"N 125°13'05.0"W
et 50°01'14.0"N 125°11'52.5"W
MPO(6205329-01)

3546 - Broughton Strait - Nouvelle édition - 15-AVR-2005 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 22-AOÛT-2025

Rayer le ponton entre 50°35'21.5"N 127°03'09.0"W
(Voir la Carte 1, F16) et 50°35'19.7"N 127°03'09.0"W
MPO(6205266-01)

Rayer le ponton joignant 50°35'23.6"N 127°03'00.4"W
(Voir la Carte 1, F16) 50°35'23.6"N 127°03'04.3"W
et 50°35'19.3"N 127°03'04.3"W
MPO(6205266-02)

3547 - Queen Charlotte Strait Eastern Portion/Partie Est - Carte nouvelle - 28-AVR-1989 - NAD 1983

24-OCT-2025

LNLM/D. 22-AOÛT-2025

Porter une étiquette 'Booms/Pannes'
(Voir la Carte 1, F29.1)

50°47'14.5"N 126°41'33.9"W

MPO(6205315-01)

3549 - Queen Charlotte Strait Western Portion/Partie Ouest - Carte nouvelle - 03-DÉC-1993 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNLM/D. 28-MARS-2025

Porter une profondeur de 4.6 mètres
(Voir la Carte 1, I10)

50°51'30.2"N 127°36'36.7"W

MPO(6205268-01)

Porter une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y
(Voir la Carte 1, Q58)

50°57'40.3"N 127°48'55.4"W

MPO(6205321-01)

3601 - Juan de Fuca Strait to/à Vancouver Harbour - Nouvelle édition - 01-JUIL-2005 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNLM/D. 02-MAI-2025

Déplacer la bouée charpente marquant un dispositif de séparation du trafic
lumineuse avec racon
(Voir la Carte 1, Q61, S3.6)

de 49°16'34.4"N 123°19'18.4"W
à 49°16'31.6"N 123°19'13.8"W

(P2025020) LF(385.5) MPO(6205241-01)

3646 - Bamfield Inlet - Nouvelle édition - 30-JUIN-1995 - NAD 1983

24-OCT-2025

LNLM/D. 21-FÉVR-2025

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.2 mètre
(Voir la Carte 1, K11)

48°49'19.5"N 125°09'45.5"W

MPO(6205292-01)

3668 - Alberni Inlet - Nouvelle édition - 10-MARS-2023 - WGS84

24-OCT-2025

LNLM/D. 21-FÉVR-2025

Porter une profondeur de 0.5 mètre
(Voir la Carte 1, I10)

48°53'08.1"N 125°04'37.7"W

MPO(6205334-01)

Rayer la profondeur de 0.6 mètre
(Voir la Carte 1, I10)

48°53'03.4"N 125°02'53.0"W

MPO(6205334-02)

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de valeur
inconnue
(Voir la Carte 1, K11)

48°53'03.6"N 125°02'52.5"W

MPO(6205334-03)

3671 - Barkley Sound - Nouvelle édition - 04-NOV-2005 - NAD 1983

24-OCT-2025

LNLM/D. 19-SEPT-2025

Porter une profondeur de 0.5 mètre
(Voir la Carte 1, I10)

48°53'08.1"N 125°04'37.7"W

MPO(6205334-01)

Porter une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de valeur
inconnue
(Voir la Carte 1, K11)

48°53'03.6"N 125°02'52.5"W

MPO(6205334-03)

3683 - Checleset Bay - Nouvelle édition - 11-JUIL-2003 - NAD 1983

03-OCT-2025

LNMD. 21-MARS-2025

Rayer	la profondeur de 5¾ brasses (Voir la Carte 1, I10)	50°07'50.9"N 127°25'28.3"W MPO(6205260-01)
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 1 pied (Voir la Carte 1, K11)	50°07'50.0"N 127°25'30.4"W MPO(6205260-02)
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 3 pieds (Voir la Carte 1, K11)	50°07'49.5"N 127°25'35.2"W MPO(6205260-03)
Rayer	la profondeur de 3 brasses (Voir la Carte 1, I10)	50°07'38.4"N 127°26'01.5"W MPO(6205260-04)
Rayer	la profondeur de 7½ brasses (Voir la Carte 1, I10)	50°07'38.7"N 127°26'04.5"W MPO(6205260-05)
Porter	une profondeur de ¼ brasse (Voir la Carte 1, I10)	50°07'39.3"N 127°26'02.1"W MPO(6205260-06)

3807 - Atli Inlet to/à Selwyn Inlet - Nouvelle édition - 05-FÉVR-1999 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 19-JUIL-2024

Modifier	FI 4s18m5M pour lire FI 4s17m5M vis-à-vis le feu (Voir la Carte 1, P16)	52°54'42.9"N 131°32'24.3"W (P2025031) LF(775) MPO(6205275-01)
Remplacer	Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii	52°41'38.3"N 131°51'33.4"W MPO(6205314-01)
Remplacer	Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii	à l'extérieur du cadre sud à 131°23'00"W MPO(6205314-05)

3825 - Cape St. James to/à Houston Stewart Channel - Nouvelle édition - 22-SEPT-2006 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 26-NOV-2021

Remplacer	Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii	51°55'02.5"N 131°12'30.1"W MPO(6205314-02)
Remplacer	Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii	à l'extérieur du cadre est à 52°10'50"N MPO(6205314-08)

3853 - Cape St. James to/à Cumshewa Inlet and/et Tasu Sound - Nouvelle édition - 02-MARS-1990 - NAD 1927

17-OCT-2025

LNMD. 22-NOV-2024

Modifier	FI 4s59ft5M pour lire FI 4s56ft5M vis-à-vis le feu (Voir la Carte 1, P16)	52°54'43.7"N 131°32'18.3"W (P2025031) LF(775) MPO(6205275-01)
Remplacer	dans le bloc titre, Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii	à l'extérieur du cadre Nord à 131°30'01"W MPO(6205314-01)

Remplacer Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii à l'extérieur du cadre est à
53°07'00"N
MPO(6205314-05)

3854 - Tasu Sound to/à Port Louis - Nouvelle édition - 23-OCT-1987 - NAD 1927
17-OCT-2025

LNMD. 11-AVR-2025

Remplacer Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii 53°43'06.6"N 132°03'31.5"W
MPO(6205314-03)

Remplacer Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii à l'extérieur du cadre est à
53°50'01"N
MPO(6205314-04)

3857 - Louscoone Inlet - Nouvelle édition - 15-JUIL-2005 - NAD 1983
17-OCT-2025

LNMD. 29-NOV-2019

Remplacer Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii 52°14'10.1"N 131°11'25.3"W
MPO(6205314-06)

Remplacer Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii à l'extérieur du cadre est à
52°13'36"N
MPO(6205314-07)

3863 - Port Chanal - Nouvelle édition - 25-AVR-1980 - NAD 1927
17-OCT-2025

LNMD. 06-AOÛT-2021

Remplacer Queen Charlotte Islands pour lire Haida Gwaii 53°38'25.2"N 132°50'34.3"W
MPO(6205314-09)

Remplacer Queen Charlotte Islands pour lire Haida Gwaii à l'extérieur du cadre sud à
132°50'02"W
MPO(6205314-10)

3868 - Port Louis to/à Langara Island - Nouvelle édition - 05-MAI-2006 - NAD 1983
17-OCT-2025

LNMD. 16-MAI-2025

Remplacer Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii 53°51'56.7"N 133°29'56.7"W
MPO(6205314-11)

Remplacer Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii à l'extérieur du cadre est à
54°14'47"N
MPO(6205314-12)

3869 - Skidegate Channel to/à Tian Rock - Nouvelle édition - 28-NOV-1986 - Inconnu
17-OCT-2025

LNMD. 11-AVR-2025

Remplacer Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii 53°46'06.0"N 132°40'01.7"W
MPO(6205314-13)

Remplacer Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii à l'extérieur du cadre est à
53°46'00"N
MPO(6205314-14)

3886 - Carpenter Bay to/à Burnaby Island - Carte nouvelle - 15-SEPT-2023 - WGS84
24-OCT-2025

LNMD. 19-JUIL-2024

Déplacer la bouée cylindrique de bifurcation de bâbord vert, rouge et vert, marquée CE de 52°18'44.3"N 131°15'29.0"W à 52°18'45.3"N 131°15'14.3"W
(Voir la Carte 1, Qf)
(P2025037) MPO(6205285-01)

3890 - Approaches to/Approches à Skidegate Inlet - Carte nouvelle - 14-MARS-1986 - NAD 1927

17-OCT-2025

LNMD. 11-JUIL-2025

Remplacer	Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii	53°10'26.7"N 131°51'25.6"W MPO(6205314-15)
Remplacer	Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii	à l'extérieur du cadre est à 53°27'28"N MPO(6205314-16)
Remplacer	Queen Charlotte pour lire Daajing Giids	53°06'37.9"N 131°53'10.2"W MPO(6205314-17)
Remplacer	Queen Charlotte pour lire Daajing Giids	53°08'45.4"N 131°51'25.4"W MPO(6205314-22)
Rayer	le réservoir (Voir la Carte 1, E32)	53°15'17.4"N 131°49'11.2"W MPO(6205319-01)
Rayer	la rampe de mise à l'eau (Voir la Carte 1, F17)	53°15'18.8"N 131°49'10.0"W MPO(6205319-02)
Rayer	l'appontement et l'étiquette Public (Voir la Carte 1, F14)	joignant 53°15'16.9"N 131°49'16.6"W 53°15'16.9"N 131°49'18.0"W 53°15'15.8"N 131°49'18.0"W 53°15'15.8"N 131°49'16.6"W 53°15'16.9"N 131°49'16.6"W et 53°15'16.3"N 131°49'12.8"W MPO(6205319-03)
Rayer	l'appontement (Voir la Carte 1, F14)	entre 53°15'17.1"N 131°49'13.4"W et 53°15'17.4"N 131°49'16.5"W MPO(6205319-04)

3892 - Masset Harbour and/et Naden Harbour - Carte nouvelle - 13-JANV-1984 - NAD 1927

17-OCT-2025

LNMD. 14-MARS-2025

Remplacer	Queen Charlotte Islands pour lire Haida Gwaii	54°02'28.5"N 132°26'47.6"W MPO(6205314-18)
Remplacer	Queen Charlotte Islands pour lire Haida Gwaii	à l'extérieur du cadre sud à 132°06'25"W MPO(6205314-19)

3893 - Masset Inlet - Carte nouvelle - 13-JANV-1984 - NAD 1927

17-OCT-2025

LNMD. 12-SEPT-2025

Remplacer	Queen Charlotte Islands pour lire Haida Gwaii	à l'extérieur du cadre sud à 132°04'19"W MPO(6205314-04)
Remplacer	Queen Charlotte Islands pour lire Haida Gwaii	53°48'51.8"N 132°39'10.0"W MPO(6205314-13)
Porter	une profondeur de 3.2 mètres (Voir la Carte 1, I10)	53°43'24.3"N 132°23'51.6"W MPO(6205317-01)

Porter	une profondeur de 2.7 mètres (Voir la Carte 1, I10)	53°43'19.3"N 132°24'02.2"W <i>MPO(6205317-02)</i>
Porter	une profondeur de 2.7 mètres (Voir la Carte 1, I10)	53°43'27.1"N 132°24'33.0"W <i>MPO(6205317-03)</i>
Remplacer	l'étiquette Sewell pour Sewall	53°45'50.7"N 132°17'43.7"W <i>MPO(6205317-04)</i>
Porter	une profondeur de 1.9 mètre (Voir la Carte 1, I10)	53°45'46.7"N 132°16'01.5"W <i>MPO(6205318-01)</i>

3894 - Selwyn Inlet to/à Lawn Point - Nouvelle édition - 12-JUIN-1998 - NAD 1983
17-OCT-2025

LNMD. 31-MARS-2023

Modifier	FI 4s18m5M pour lire FI 4s17m5M vis-à-vis le feu (Voir la Carte 1, P16)	52°54'42.9"N 131°32'24.3"W <i>(P2025031) LF(775) MPO(6205275-01)</i>
Remplacer	Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii	53°09'54.8"N 131°57'26.4"W <i>MPO(6205314-15)</i>
Remplacer	Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii	à l'extérieur du cadre est à 53°22'39"N <i>MPO(6205314-16)</i>
Remplacer	Queen Charlotte city pour lire Daajing Giids	53°06'53.2"N 131°51'40.0"W <i>MPO(6205314-17)</i>
Remplacer	Queen Charlotte City pour lire Daajing Giids	53°07'04.4"N 131°57'26.8"W <i>MPO(6205314-23)</i>
Rayer	le réservoir (Voir la Carte 1, E32)	53°15'16.5"N 131°49'17.4"W <i>MPO(6205319-01)</i>
Rayer	la rampe de mise à l'eau (Voir la Carte 1, F17)	53°15'20.6"N 131°49'11.2"W <i>MPO(6205319-02)</i>
Rayer	l'appontement et l'étiquette Public (Voir la Carte 1, F14)	joignant 53°15'15.8"N 131°49'19.5"W 53°15'16.3"N 131°49'23.3"W 53°15'15.3"N 131°49'23.3"W 53°15'15.3"N 131°49'24.6"W 53°15'16.3"N 131°49'24.6"W et 53°15'16.3"N 131°49'23.3"W <i>MPO(6205319-03)</i>

3895 - Masset Harbour and Approaches/et les Approches - Nouvelle édition - 27-DÉC-2002 - NAD 1983
17-OCT-2025

LNMD. 14-MARS-2025

Remplacer	Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii	entre les deux plans dans le bloc titre <i>MPO(6205314-20)</i>
Remplacer	Queen Charlotte Islands/Îles de la Reine-Charlotte pour lire Haida Gwaii	à l'extérieur du cadre sud à 132°09'05"W <i>MPO(6205314-21)</i>

3908 - Kitimat - Carte nouvelle - 15-MARS-2013 - NAD 1983
17-OCT-2025

LNMD. 28-FÉVR-2025

Porter	une profondeur de 10.2 mètres (Voir la Carte 1, I10)	53°59'41.0"N 128°40'54.9"W MPO(6205269-01)
Porter	une profondeur de 10.8 mètres (Voir la Carte 1, I10)	53°59'39.6"N 128°40'54.8"W MPO(6205269-02)
Rayer	la profondeur de 0.9 mètre (Voir la Carte 1, I10)	53°59'31.2"N 128°40'30.4"W MPO(6205269-03)
Porter	une profondeur de 0.1 mètre (Voir la Carte 1, I10)	53°59'31.3"N 128°40'30.8"W MPO(6205269-04)

3908 - Kitimat Harbour - Carte nouvelle - 15-MARS-2013 - NAD 1983
17-OCT-2025

LNMD. 28-FÉVR-2025

Porter	une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.2 mètre (Voir la Carte 1, K11)	53°56'53.2"N 128°39'52.2"W MPO(6205269-05)
Porter	une roche à fleur d'eau au zéro des cartes (Voir la Carte 1, K12)	53°55'26.9"N 128°43'41.7"W MPO(6205269-06)
Porter	une profondeur de 2.3 mètres (Voir la Carte 1, I10)	53°54'17.1"N 128°45'44.2"W MPO(6205269-07)
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.9 mètre (Voir la Carte 1, K11)	53°54'22.9"N 128°41'01.7"W MPO(6205269-08)

3910 - Entrance to/Entrée à Mathieson Channel - Nouvelle édition - 11-SEPT-2020 - WGS84
17-OCT-2025

LNMD. 20-JUIN-2025

Rayer	la profondeur de 5.0 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°17'41.6"N 128°22'15.3"W MPO(6205311-01)
Porter	une profondeur de 4.5 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°17'41.4"N 128°22'15.6"W MPO(6205311-02)
Porter	une profondeur de 4.7 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°18'44.6"N 128°21'13.5"W MPO(6205311-03)
Rayer	la profondeur de 3.9 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°18'47.8"N 128°21'36.8"W MPO(6205311-04)
Porter	une profondeur de 3.7 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°18'47.7"N 128°21'37.3"W MPO(6205311-05)

Rayer	la profondeur de 3.6 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°18'53.6"N 128°21'33.5"W
		<i>MPO(6205311-06)</i>

Porter	une profondeur de 2.7 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°18'53.0"N 128°21'33.5"W
		<i>MPO(6205311-07)</i>

3933 - Portland Canal and/et Observatory Inlet - Nouvelle édition - 20-JANV-1989 - NAD 1927
24-OCT-2025

LNm/D. 24-DÉC-2021

Rayer	la profondeur de 5 brasses 5 pieds (Voir la Carte 1, I10)	55°02'01.8"N 130°11'33.9"W
		<i>MPO(6205335-01)</i>

Porter	une profondeur de 2 brasses 4 pieds (Voir la Carte 1, I10)	55°02'05.2"N 130°11'37.1"W
		<i>MPO(6205335-02)</i>

3941 - Channels/Chenaux Vicinity of/Proximité de Milbanke Sound - Nouvelle édition - 01-AOÛT-2014 - NAD 1983
17-OCT-2025

LNm/D. 17-FÉVR-2023

Rayer	la profondeur de 5.0 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°17'41.6"N 128°22'15.3"W
		<i>MPO(6205311-01)</i>

Porter	une profondeur de 4.5 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°17'41.4"N 128°22'15.6"W
		<i>MPO(6205311-02)</i>

Rayer	la profondeur de 3.9 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°18'47.8"N 128°21'36.8"W
		<i>MPO(6205311-04)</i>

Porter	une profondeur de 3.7 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°18'47.7"N 128°21'37.3"W
		<i>MPO(6205311-05)</i>

Rayer	la profondeur de 3.6 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°18'53.6"N 128°21'33.5"W
		<i>MPO(6205311-06)</i>

Porter	une profondeur de 2.7 mètres (Voir la Carte 1, I10)	52°18'53.0"N 128°21'33.5"W
		<i>MPO(6205311-07)</i>

3955 - Porpoise Harbour, Ridley Island and Approaches/et les Approches - Nouvelle édition - 29-AVR-2022 - WGS84
24-OCT-2025

LNm/D. 05-JANV-2024

Déplacer	la bouée charpente de bâbord verte, marquée D33 (Voir la Carte 1, Qc)	de 54°13'22.0"N 130°17'53.2"W à 54°13'22.0"N 130°17'55.0"W (P2025027) <i>MPO(6205257-01)</i>
----------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Porter	une profondeur de 0.1 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°12'04.2"N 130°18'16.7"W
		<i>MPO(6205290-01)</i>

Rayer	la profondeur de 2.4 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°12'11.2"N 130°18'06.9"W
		<i>MPO(6205290-02)</i>

Porter	une profondeur de 1.3 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°12'11.2"N 130°18'06.9"W <i>MPO(6205290-03)</i>
Rayer	la profondeur de 3.4 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°12'13.8"N 130°18'03.3"W <i>MPO(6205290-04)</i>
Porter	une profondeur de 2.5 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°12'13.7"N 130°18'03.2"W <i>MPO(6205290-05)</i>
Modifier	7.2 mètres pour lire 6.9 mètres vis-a-vis l'épave (Voir la Carte 1, K26)	54°12'19.1"N 130°18'09.0"W <i>MPO(6205290-06)</i>
Rayer	la profondeur de 0.8 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°12'40.5"N 130°17'34.0"W <i>MPO(6205290-07)</i>
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 1.9 mètre (Voir la Carte 1, K11)	54°12'40.5"N 130°17'33.7"W <i>MPO(6205290-08)</i>
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.6 mètre (Voir la Carte 1, K11)	54°12'41.3"N 130°17'33.0"W <i>MPO(6205290-09)</i>
Rayer	la profondeur de 3.8 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°12'42.7"N 130°17'33.3"W <i>MPO(6205290-10)</i>
Porter	une profondeur de 3.0 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°12'42.6"N 130°17'33.4"W <i>MPO(6205290-11)</i>
Rayer	la profondeur de 1.6 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°12'47.6"N 130°17'38.7"W <i>MPO(6205290-12)</i>
Porter	une profondeur de 1.0 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°12'47.5"N 130°17'38.7"W <i>MPO(6205290-13)</i>
Porter	une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58)	54°11'19.3"N 130°20'18.2"W <i>MPO(6205323-04)</i>
Porter	une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58)	54°11'53.5"N 130°18'29.9"W <i>MPO(6205323-05)</i>

3956 - Malacca Passage to/à Bell Passage - Nouvelle édition - 13-JANV-2017 - WGS84
24-OCT-2025

LNMD. 22-NOV-2024

Déplacer	la bouée charpente de bâbord verte (Voir la Carte 1, Qc)	de 54°13'22.0"N 130°17'53.2"W à 54°13'22.0"N 130°17'55.0"W (P2025027) <i>MPO(6205257-01)</i>
----------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

3957 - Approaches to/Approches à Prince Rupert Harbour - Nouvelle édition - 07-OCT-2016 - WGS84

24-OCT-2025

LNm/D. 08-AOÛT-2025

Déplacer	la bouée charpente de bâbord verte (Voir la Carte 1, Qc)	de 54°13'22.0"N 130°17'53.2"W à 54°13'22.0"N 130°17'55.0"W (P2025027) MPO(6205257-01)
Porter	une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58)	54°18'07.5"N 130°55'13.1"W MPO(6205323-01)
Porter	une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58)	54°18'04.7"N 130°48'09.4"W MPO(6205323-02)
Porter	une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58)	54°16'55.9"N 130°47'28.0"W MPO(6205323-03)

3958 - Prince Rupert Harbour - Nouvelle édition - 13-DÉC-2013 - WGS84

24-OCT-2025

LNm/D. 06-JUIN-2025

Déplacer	la bouée charpente de bâbord verte, marquée D33 (Voir la Carte 1, Qc)	de 54°13'22.0"N 130°17'53.2"W à 54°13'22.0"N 130°17'55.0"W (P2025027) MPO(6205257-01)
Modifier	7.0 mètres pour lire 6.9 mètres vis-a-vis l'épave (Voir la Carte 1, K26)	54°12'19.1"N 130°18'09.0"W MPO(6205290-06)
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 1.9 mètre (Voir la Carte 1, K11)	54°12'40.5"N 130°17'33.7"W MPO(6205290-08)
Rayer	la profondeur de 10.2 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°18'42.3"N 130°20'08.4"W MPO(6205293-01)
Porter	une profondeur de 2.6 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°18'42.2"N 130°20'07.3"W MPO(6205293-03)
Rayer	la profondeur de 9.1 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°18'47.2"N 130°19'59.9"W MPO(6205293-04)
Porter	une profondeur de 4.1 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°18'46.9"N 130°20'00.3"W MPO(6205293-05)
Porter	une profondeur de 2.2 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°20'06.0"N 130°18'45.5"W MPO(6205293-06)
Porter	une profondeur de 2.1 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°20'04.8"N 130°19'23.0"W MPO(6205293-07)
Rayer	la profondeur de 9.1 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°19'55.4"N 130°19'33.8"W MPO(6205293-08)

Porter	une profondeur de 2.0 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°19'55.8"N 130°19'34.0"W <i>MPO(6205293-09)</i>
Rayer	la profondeur de 7.0 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°19'38.5"N 130°20'22.6"W <i>MPO(6205293-10)</i>
Porter	une profondeur de 2.2 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°19'38.4"N 130°20'23.6"W <i>MPO(6205293-11)</i>
Porter	une profondeur de 1.9 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°19'17.1"N 130°21'31.8"W <i>MPO(6205293-12)</i>
Porter	une profondeur de 1.3 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°19'11.1"N 130°22'05.3"W <i>MPO(6205293-13)</i>
Rayer	la profondeur de 2.7 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°19'10.4"N 130°22'13.1"W <i>MPO(6205293-14)</i>
Porter	une profondeur de 1.5 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°19'09.7"N 130°22'14.8"W <i>MPO(6205293-15)</i>
Porter	une profondeur de 2.9 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°19'02.3"N 130°22'17.6"W <i>MPO(6205293-16)</i>
Rayer	Booms/Pannes	54°19'59.5"N 130°19'23.8"W <i>MPO(6205293-17)</i>
Porter	une profondeur de 3.1 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°20'04.5"N 130°17'05.5"W <i>MPO(6205316-01)</i>
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.6 mètre (Voir la Carte 1, K11)	54°20'46.6"N 130°17'23.0"W <i>MPO(6205316-02)</i>
Porter	une profondeur de 0.1 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°20'49.0"N 130°17'17.8"W <i>MPO(6205316-03)</i>
Porter	une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58)	54°11'19.3"N 130°20'18.2"W <i>MPO(6205323-04)</i>
Porter	une bouée charpente ODAS/SADO privée lumineuse jaune FI (5) Y (Voir la Carte 1, Q58)	54°11'53.5"N 130°18'29.9"W <i>MPO(6205323-05)</i>

3959 - Hudson Bay Passage - Carte nouvelle - 11-DÉC-1987 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 08-AOÛT-2025

Porter	une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante inconnue (Voir la Carte 1, K11)	54°33'39.2"N 130°45'53.4"W <i>MPO(6205291-01)</i>
Rayer	la profondeur de 8.8 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°24'04.1"N 130°46'20.2"W <i>MPO(6205327-01)</i>
Porter	une profondeur de 2.1 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°24'03.7"N 130°46'19.5"W <i>MPO(6205327-02)</i>
Porter	une profondeur de 1.1 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°24'50.5"N 130°45'11.1"W <i>MPO(6205327-03)</i>
Porter	une profondeur de 1.1 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°24'51.3"N 130°45'05.3"W <i>MPO(6205327-04)</i>
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de valeur inconnue (Voir la Carte 1, K11)	54°24'43.2"N 130°44'21.5"W <i>MPO(6205327-05)</i>
Porter	une profondeur de 1.5 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°24'48.4"N 130°44'07.0"W <i>MPO(6205327-06)</i>
Rayer	la profondeur de 6.4 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°24'48.6"N 130°44'00.0"W <i>MPO(6205327-07)</i>
Porter	une roche à fleur d'eau au zéro des cartes (Voir la Carte 1, K12)	54°24'48.4"N 130°44'02.1"W <i>MPO(6205327-08)</i>

3960 - Approaches to/Approches à Portland Inlet - Carte nouvelle - 13-AOÛT-1993 - NAD 1983

17-OCT-2025

LNMD. 25-DÉC-2020

Porter	une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante inconnue (Voir la Carte 1, K11)	54°33'39.2"N 130°45'53.4"W <i>MPO(6205291-01)</i>
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

3964 - Tuck Inlet - Nouvelle édition - 30-AVR-1999 - NAD 1983

24-OCT-2025

LNMD. 13-DÉC-2024

Rayer	la profondeur de 11 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°18'42.4"N 130°20'08.4"W <i>MPO(6205293-02)</i>
Porter	une profondeur de 2.6 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°18'42.2"N 130°20'07.3"W <i>MPO(6205293-03)</i>
Rayer	la profondeur de 9.1 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°18'47.2"N 130°19'59.9"W <i>MPO(6205293-04)</i>

Porter	une profondeur de 4.1 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°18'46.9"N 130°20'00.3"W <i>MPO(6205293-05)</i>
Porter	une profondeur de 2.2 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°20'06.0"N 130°18'45.5"W <i>MPO(6205293-06)</i>
Porter	une profondeur de 2.1 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°20'04.8"N 130°19'23.0"W <i>MPO(6205293-07)</i>
Rayer	la profondeur de 9.1 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°19'55.4"N 130°19'33.8"W <i>MPO(6205293-08)</i>
Porter	une profondeur de 2.0 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°19'55.8"N 130°19'34.0"W <i>MPO(6205293-09)</i>
Rayer	la profondeur de 7.0 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°19'38.5"N 130°20'22.6"W <i>MPO(6205293-10)</i>
Porter	une profondeur de 2.2 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°19'38.4"N 130°20'23.6"W <i>MPO(6205293-11)</i>
Porter	une profondeur de 1.9 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°19'17.1"N 130°21'31.8"W <i>MPO(6205293-12)</i>
Porter	une profondeur de 1.3 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°19'11.1"N 130°22'05.3"W <i>MPO(6205293-13)</i>
Rayer	la profondeur de 2.7 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°19'10.4"N 130°22'13.1"W <i>MPO(6205293-14)</i>
Porter	une profondeur de 1.5 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°19'09.7"N 130°22'14.8"W <i>MPO(6205293-15)</i>
Porter	une profondeur de 2.9 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°19'02.3"N 130°22'17.6"W <i>MPO(6205293-16)</i>
Rayer	Booms/Pannes	54°19'59.5"N 130°19'23.8"W <i>MPO(6205293-17)</i>
Porter	une profondeur de 3.1 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°20'04.5"N 130°17'05.5"W <i>MPO(6205316-01)</i>
Porter	une roche qui couvre et découvre, avec sonde découvrante de 0.6 mètre (Voir la Carte 1, K11)	54°20'46.6"N 130°17'23.0"W <i>MPO(6205316-02)</i>

Porter	une profondeur de 0.1 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°20'49.0"N 130°17'17.8"W MPO(6205316-03)
Porter	une profondeur de 1.7 mètre (Voir la Carte 1, I10)	54°21'40.3"N 130°15'35.8"W MPO(6205316-04)
Porter	une profondeur de 2.0 mètres (Voir la Carte 1, I10)	54°22'00.5"N 130°16'27.1"W MPO(6205316-05)
3975 - Caamaño Sound and Approaches/et les approches - Carte nouvelle - 28-SEPT-2018 - WGS84		
17-OCT-2025		LNMD. 16-MAI-2025
Coller	l'annexe graphique Télécharger l'annexe graphique - https://www.notmar.gc.ca/chsftp/patches/3975_6205325_1_202509171757.pdf	52°32'35.2"N 128°45'37.1"W MPO(6205325-01)
3980 - Laredo Sound - Carte nouvelle - 13-JANV-2017 - WGS84		
17-OCT-2025		LNMD. 20-JUIN-2025
Coller	l'annexe graphique Télécharger l'annexe graphique - https://www.notmar.gc.ca/chsftp/patches/3980_6205325_1_202509171757.pdf	52°32'35.2"N 128°45'37.1"W MPO(6205325-01)
6201 - Lake of the Woods / Lac des Bois - Sheet/Feuille 1 - Nouvelle édition - 09-AOÛT-2002 - NAD 1983		
10-OCT-2025		LNMD. 09-JANV-2009
Rayer	le feu, marqué FI (Voir la Carte 1, P1)	49°12'46.0"N 094°56'45.0"W LF(16963) MPO(6605549-01)
6211 - Big Traverse Bay - Nouvelle édition - 28-FÉVR-2020 - NAD 1983		
10-OCT-2025		LNMD. 01-OCT-2021
Rayer	le feu, marqué FI 6s 35ft (Voir la Carte 1, P1)	49°12'46.0"N 094°56'45.0"W LF(16963) MPO(6605549-01)
6215 - Basil Channel to/à Sturgeon Channel - Nouvelle édition - 28-FÉVR-2020 - NAD 1983		
10-OCT-2025		LNMD. 15-NOV-2024
Rayer	le feu, marqué FI 6s 35ft (Voir la Carte 1, P1)	49°12'46.0"N 094°56'45.0"W LF(16963) MPO(6605549-01)
7502 - Gulf of Boothia and/et Committee Bay - Nouvelle édition - 31-JUIL-1998 - NAD 1983		
10-OCT-2025		LNMD. 05-JUIL-2019
Rayer	la profondeur de 12 mètres (Voir la Carte 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA373504	69°11'52.2"N 089°32'45.7"W MPO(6605552-02)
Porter	une obstruction avec une profondeur connue de 6.8 mètres (Voir la Carte 1, K41) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA373504	69°11'23.0"N 089°32'42.0"W MPO(6605552-03)

7521 - Prince of Wales Strait - Carte nouvelle - 01-JUIN-1984 - Inconnu
17-OCT-2025

LNMD. 07-SEPT-1990

Rayer	la profondeur de 81 mètres (Voir la Carte 1, I10)	71°22'42.2"N 117°00'58.3"W	MPO(6605553-01)
Porter	une obstruction de profondeur inconnue, Rep (2025) (Voir la Carte 1, K40)	71°22'36.8"N 117°01'20.6"W	MPO(6605553-02)
Porter	une obstruction de profondeur inconnue, Rep (2025) (Voir la Carte 1, K40)	71°22'29.0"N 116°57'45.5"W	MPO(6605553-03)

7573 - M'Clintock Channel, Larsen Sound and/et Franklin Strait - Carte nouvelle - 25-FÉVR-2000 - NAD 1983
31-OCT-2025

LNMD. 25-OCT-2024

Rayer	la profondeur de 42 mètres (Voir la Carte 1, I10)	71°21'05.5"N 096°54'46.6"W	MPO(6605564-01)
Porter	une obstruction avec une profondeur connue de 6.4 mètres Rep (2025) (Voir la Carte 1, K41)	71°21'03.7"N 096°53'52.6"W	MPO(6605564-02)
Porter	une obstruction avec une profondeur connue de 21.7 mètres Rep (2025) (Voir la Carte 1, K41)	71°20'38.2"N 096°55'33.9"W	MPO(6605564-03)

7575 - Peel Sound and/et Prince Regent Inlet - Nouvelle édition - 14-OCT-2022 - WGS84
31-OCT-2025

LNMD. 25-OCT-2024

Porter	une obstruction avec une profondeur connue de 6.4 mètres Rep (2025) (Voir la Carte 1, K41)	71°21'03.7"N 096°53'52.6"W	MPO(6605564-02)
Porter	une obstruction avec une profondeur connue de 21.7 mètres Rep (2025) (Voir la Carte 1, K41)	71°20'38.2"N 096°55'33.9"W	MPO(6605564-03)

7578 - Pelly Bay - Nouvelle édition - 26-AOÛT-2022 - WGS84
10-OCT-2025

Rayer	la profondeur de 15 mètres (Voir la Carte 1, I10) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA373504	69°11'19.1"N 089°32'22.2"W	MPO(6605552-01)
Porter	une obstruction avec une profondeur connue de 6.8 mètres (Voir la Carte 1, K41) Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA373504	69°11'23.0"N 089°32'42.0"W	MPO(6605552-03)

7621 - Amundsen Gulf - Nouvelle édition - 25-FÉVR-2022 - NAD 1983
17-OCT-2025

LNMD. 12-SEPT-2025

Rayer	la profondeur de 81 mètres (Voir la Carte 1, I10)	71°22'42.2"N 117°00'58.3"W	MPO(6605553-01)
-------	------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------

Porter	une obstruction de profondeur inconnue, Rep (2025) (Voir la Carte 1, K40)	71°22'36.8"N 117°01'20.6"W
		<i>MPO(6605553-02)</i>

Porter	une obstruction de profondeur inconnue, Rep (2025) (Voir la Carte 1, K40)	71°22'29.0"N 116°57'45.5"W
		<i>MPO(6605553-03)</i>

7950 - Jones Sound, Norwegian Bay and Queens Channel - Nouvelle édition - 21-JUIN-2013 - NAD 1983	
31-OCT-2025	LNMD. 21-FÉVR-2025

Porter	une obstruction avec une profondeur connue de 20.7 mètres (Voir la Carte 1, K41)	77°27'40.0"N 093°03'15.8"W
		<i>MPO(6605567-01)</i>

Partie 3 : Corrections aux Aides radio à la navigation maritime

Aucune correction pour cette partie.

Partie 4 : Corrections aux Instructions nautiques du Canada

Les volumes suivants des **Instructions nautiques du Canada** ont récemment été mis à jour sur le [site web du Service hydrographique du Canada](#).

N°	Titre
Côte Atlantique	
ATL 108	Golfe du Saint-Laurent (partie Sud-Ouest)
Centre du Canada	
CEN 300	Renseignements généraux, Grands Lacs
CEN 302	Lac Ontario
CEN 309	Voie navigable Trent-Severn
Nord du Canada	
ARC 404	Grand lac des Esclaves et Fleuve Mackenzie

Chaque volume comprend une section intitulée « Registre des modifications » qui énumère toutes les mises à jour qui ont été incorporées pendant l'année civile en cours.

Partie 5 : Corrections aux Livres des feux, des bouées et des signaux de brume

Les modifications sont **surlignées** et les suppressions sont **rayées**. Pour des renseignements généraux sur les Livres des feux et spécifiques aux régions, cliquez sur les liens suivants : [côte de Terre-Neuve-et-Labrador](#), [côte de l'Atlantique](#), [Eaux intérieures](#) et [côte du Pacifique](#).

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

CÔTE DU PACIFIQUE

VANCOUVER HARBOUR (LF 385.3 – 416.5)

410.7	Berry Point – alignement	Sur l'extrémité N. de la pointe. 49 17 45.2 122 59 24.9	F	Y	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Aide privée. Réflecteur radar. En opération 24 h. À longueur d'année.
410.8		87° 05' 300 m du feu antérieur.	F	Y	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Aide privée. Réflecteur radar. En opération 24 h. À longueur d'année.
Carte:3494 Éd. 10/25 (P25-060, 061)									
411.2	Berry Point 1	Sur l'extrémité N. de la pointe, attaché à la tour du feu antérieur. 49 17 45.2 122 59 24.9	Fl	R	4s	7	Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. Masqué de 083° par l'E. à 091°. Feu secondaire. À longueur d'année.
Carte:3494 Éd. 10/25 (P25-062)									
411.3	Berry Point 1A	Sur l'extrémité N. de la pointe, attaché à la tour du feu postérieur. 49 17 45.7 122 59 10.0	Fl	R	4s	4.0	7	Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. Masqué de 083° par l'E. à 091°. À longueur d'année.
Carte:3494 Éd. 10/25 (P25-058)									
411.4	Berry Point – Feu à secteurs	Sur l'extrémité N. de la pointe, attaché à la tour du feu postérieur. 49 17 45.7 122 59 10.0	F	R W G	9	Tour à claire-voie carrée.	Aide privée. Rouge de 086.10° à 086.60°; Oc RW de 086.60° à 086.90°; blanc de 086.90° à 087.20°; Oc GW de 087.20° à 087.50°; vert de 087.50° à 088.00°. Réflecteur radar. À longueur d'année.
Carte:3494 Éd. 10/25 (P25-059)									